



<https://iqas.mop.gov.iq>

Inspection Report - تقرير التفتيش

JA4ARUAU8PU002708 | Mitsubishi | Outlander | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30785
تاريخ الكشف	Check Date	10/3/2025
وقت الكشف	Check Time	5:24 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/3/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	7:00 PM


Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Mitsubishi
الموديل	Model	Outlander
رقم الشاسي	Chassis No	JA4ARUAU8PU002708
سنة الصنع	YEAR	2023
ميل	Mile	29704
اللون	COLOR	Black
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

chassis check | فحص الشاسي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لغد الجناح الامامي اليمين	lighad Right front wing	متضرر	damaged	متضرر ويوجد تصلح



LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	متضرر



تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	نعم	Yes	و يوجد لحيم
------------------	--------------------	-----	-----	-------------



MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	خلل في الاستحراق و متضرر الكيس و يوجد لحيم



حالة الكبر

Transmission condition

مقبول

acceptable

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
سقف	Roof	أصلي	Original	رصفات خدوش تلف
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	رصفات خدوش تلف
جناح امامي يسار	Left Front fender	بلاستيك	plastic	
باب امامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصفات خدوش
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصفات خدوش تكحيل
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصفات خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصفات خدوش تكحيل
باب خلفي يمين	Right Rear	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصفات خدوش تكحيل

Door	معيير		
التكمة العليا اليمين	right	أصلي	Original
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original
الدواسة السفلي اليمين	right	متضرر	damaged
باب امامي يمين	Right Front Door	متضرر	damaged
جناح امامي يمين	Right Left fender	بلاستيك	plastic
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الایسر	Left headlight	متضرر	Damaged	يوجد تمليح



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة