



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

1N6ED1CMXPN608441 | Nissan | 300ZX | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30767
تاريخ الكشف	Check Date	10/3/2025
وقت الكشف	Check Time	12:27 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/3/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	4:00 PM
Car Details معلومات المركبة		
الماركة	Makes	Nissan
الموديل	Model	300ZX
رقم الشاسي	Chassis No	1N6ED1CMXPN608441
سنة الصنع	YEAR	2023
ميل	Mile	29586
اللون	COLOR	Grey
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	North American Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Pick Up Truck
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

chassis check | فحص الشاسي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدنة الامامية	front body	متضرر	damaged	



لفد الجناح الامامي اليسار

lighad left front wing

متضرر

damaged

يوجد قص ولحيم وصيغ معجون



MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	
حالة الكير	Transmission condition	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	





سقف	Roof	أصلي	Original	خدوش
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	رصعات خدوش تلف
جناح امامي يسار	Left Front fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تلف مفتوح
باب امامي يسار	Left Front Door	مصبوغ	painted	
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	خدوش
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
باب خلفي يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	خدوش
التكئة العليا اليمين	right	أصلي	Original	خدوش
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامي يمين	Right Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح امامي يمين	Right Left fender	أصلي	Original	رصعات خدوش معير
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	

Odometer | عداد المسافات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------

صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	
--------------------	---------------------	------	-------	--



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٢٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة