Accredited CABs Accreditation no. IB 022 https://iqas.mop.gov.iq

تقرير التفتيش - Inspection Report

KMHLM4AG1PU605180 | Hyundai | Elantra | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق -مقابل المستشفى العربي الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع على الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم

回說	
腏	

رقم الكشف	Ref. No.	30532
تاريخ الكشف	Check Date	9/18/2025
وقت الكشف	Check Time	6:46 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	9/16/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	12:00 AM

	معلومات المركبة Car Details						
	الماركة 🚅	Makes	Hyundai				
3	الموديل	Model	Elantra				
0	رقم الشاصي 🔐	Chassis No	KMHLM4AG1PU605180				
Į.	سنة الصنع	YEAR	2023				
(کم 😭	KM	70558				
ć	اللون 🧣	COLOR	Black				
4	عدد الابواب 🚍	DOORS	4 door				
(المواصفات الإقليمية	SPECS	North American Specs				
(نوع النقل 🖺	TRANSMISSION	Automatic				
q	نوع الجسم 🚗	BODY TYPE	Sedan				
	نوع الوقود 🎖	Fuel Type	Gasoline				
	عدد الإسطوانات 🮕	No. Of Cylinders	4				
4	قوة الحصان 🙀	Horsepower	150 - 200 HP				

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Туре	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج 2024
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سىء	bad	تاريخ الانتاج2023
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	دسىء	bad	تاريخ الانتاج2023
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج 2024
chassis check فحص الشاصي				



المجموعة	Туре	الوصف	Description	Additional Info
الىدنة الامامية	front body	متضرر	damaged	



جسر امامي	front bridge	جيد	good	مغير
رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	متضار	damaged	



ضرر بسيط cross of front chassis متضرر معقوط متضرر مسيط damaged



الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good
الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	متضرر	damaged



ligha لغد الجناح الامامي اليسار	ad left front wing	damaged
---------------------------------	--------------------	---------



قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	ختر	good
لغد الجناح الامامي اليمين	lighad Right front wing	ختر	good
ارضية السفلى	lower floor	ختر	good
جسر خلفي	back bridge	ختر	good
حوض السيارة	car basin	ضرر بسیط	minor damage



رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good

LOWER PART CHECK فحص الجزء السفلى



المجموعة	Туре	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	متضرر	damaged	



مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	يوجد ملعب بسيط في مشط ستيرن
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	ختر	Good	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	ختر	Good	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	کلا	No	
تهریب زیت الکیر	Gear Oil Leakage	کلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	کلا	No	
تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	کلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	کلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	کلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالنصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	

المصية | Check the front suspension system



المجموعة	Туре	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أعلى يسار	Upper Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	سيئ	Bad	



درایف شفت امامي یسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable
طبلة أمامي أعلى يمين	Upper Control Arm Bushings Right Side	مقبول	acceptable
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable
رأس الروط الايمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable
درایف شفت أمامي یمین	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable
الرباط	sway bar	وسط	central
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central



المجموعة	Туре	الوصف	Description	Additional Info
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central	
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central	
الهاوزن الخلفي	back haowzen	وسط	central	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Туре	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	









سقف	Roof	أصلى	Original	رصعات خدوش تلف نكراش
غطاء المحرك	hood	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	مصلح بارد رصعات خدوش تکحیل نکراش
جناح امامی یسار	Left Front fender	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	نکراش مفتوح
باب امامی یسار	Left Front Door	(مصلح بدون صبغ (بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل نكراش
التكمة اليسار العليا	left	أملى	Original	ضرر بسیط خدوش تکحیل نکراش
التكمة الوسطية اليسار	left	أملي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	متضرر	damaged	من الداخل و الخارج و يوجد اثر صبغ
باب خلفی یسار	Left Rear Door	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	نكراش مفتوح
جناح خلفی یسار	Left Rear fender	(مصلح بدون صبغ (بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش نکراش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلى	Original	خدوش نکراش
جناح خلفي يمين	Right Rear	أصلى	Original	رصعات خدوش نکراش

Page 5 of 8

باب خلفی یمین	Right Rear Door	أصلى	Original	رصعات خدوش تكحيل نكراش معير
التكمة العليا اليمين	right	أصلى	Original	خدوش تکحیل نکراش
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلى	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلى	Original	
باب امامی یمین	Right Front Door	أصلى	Original	رصعات خدوش تکحیل و یوجد تکحیل کارت نکراش
جناح امامی یمین	Right Left fender	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	رصعات خدوش تكحيل نكراش
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	

ا فحص الزجاج | Glass inspection



المجموعة	Туре	الوصف	Description	Additional Info
الزجاح الامامي	front glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الاايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

المصابيح الامامية و الخلفية | Headlights and taillights



المجموعة	Туре	الوصف	Description	Additional Info			
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good				
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good				
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good				
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	ختر	good				
Inspection of the cooling and heating system فحص منظومة التبريد و التدفئة							



المجموعة	Туре	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	مقبول	acceptable	
منظومة التدفئة	Heating system	وسط	middle	

ا عداد المسافات | Odometer



المجموعة	Туре	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



وزارة التخطيط الهيأة العراقية للاعتماد IOAS

شهادة اعتماد رقم 1B 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وأدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق _ بغداد _ شارع ١٤ رمضان - قبل صعود جسر الاعظمية - مدخل شارع علي الصالح تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال: - قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لايتجزء منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني https://igas.mop.gov.ig

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٣ ٢٠ ٢٠ تاريخ منح الاعتماد لاول مرة ٢٠٢٣/٩/٢٤

ننسن

أ.د. محمد علي تميم نانب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط

د. محمد لطيف أحمد
مدير عام الهيأة العراقية للاعتماد/ وكالة