



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

KM8R14GE9PU512237 | Hyundai | palisade | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971




أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30906
تاريخ الكشف	Check Date	10/10/2025
وقت الكشف	Check Time	11:20 AM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/10/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	2:00 AM
Car Details معلومات المركبة		
الماركة	Makes	Hyundai
الموديل	Model	palisade
رقم الشاسي	Chassis No	KM8R14GE9PU512237
سنة الصنع	YEAR	2023
ميل	Mile	30800
اللون	COLOR	Black
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	North American Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Hatchback
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

chassis check | فحص الشاسي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لغد الجناح الامامي اليمين	lighthad Right front wing	متضرر	damaged	



LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	سيئ	Bad	



MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	مفتوح الكيس و خلل في الاستحراق
حالة الكير	Transmission condition	مقبول	acceptable	مفتوح براغي الدايير كير

BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	71%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الدايينو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الدايينو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
سقف	Roof	أصلي	Original	خدوش
غطاء المحرك	hood	متضرر	damaged	رصعات خدوش معير
جناح امامي يسار	Left Front fender	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
باب امامي يسار	Left Front Door	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش
التكئة الوسطية اليسار	left	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
الدواسة السفلى اليسار	left	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	رصعات
باب خلفي يمين	Right Rear Door	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
التكئة العليا اليمين	right	أصلي	Original	خدوش
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	والتكئة الاماميه صبغ وممعجون
الدواسة السفلى اليمين	right	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
باب امامي يمين	Right Front Door	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
جناح امامي يمين	Right Left fender	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
ملاحظة مهمة	Important	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the	Page 3 of 6

notes	plastic parts
ملحظة مهمة	Important notes
ملحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤولة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE

Glass inspection | فحص الزجاج




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	سوء	bad	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	متضرر	Damaged	يوجد خلل في مضخة ماء الزجاج
الزجاج الامامي	front glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	يوجد عطل	There's a malfunction	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	مضلل	misleading	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	مضلل	misleading	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	مضلل	misleading	
الزجاج الخلفي	rear glass	مضلل	misleading	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	مضلل	misleading	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	مضلل	misleading	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	مضلل	misleading	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

Odometer | عداد المسافات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة