Accredited CABs IQAS Accreditation no. IB 022 https://iqas.mop.gov.iq

تقرير التفتيش - Inspection Report

2C4RDGCG7HR639409 | Dodge | Caravan | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق -مقابل المستشفى العربي الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



30913 10/10/2025

أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم

رقم الكشف

تاريخ الكشف





5	وفت الخسف	Check Time	1:29 PM
	تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/10/2025
	وقت تسليم المركبة	Delivery Time	5:00 PM
	Car D	ات المركبة etails	معلوما
	الماركة 🕏	Makes	Dodge
	الموديل 🚉 👱	Model	Caravan
	رقم الشاصي 🚅 🗓	Chassis No	2C4RDGCG7HR639409
	سنة الصنع 🚃	YEAR	2017
	میل 😭	Mile	115568
	اللون 🤏	COLOR	Black
	عدد الابواب 🔁	DOORS	4 door
	المواصفات الإقليمية 🌐	SPECS	Other
	نوع النقل 🔃	TRANSMISSION	Automatic
	نوع الجسم 🚙	BODY TYPE	Hatchback
	نوع الوقود 😭	Fuel Type	Gasoline
	عدد الإسطوانات 🦓	No. Of Cylinders	6
	قوة الحصان 🙏	Horsepower	200 - 300 HP

Ref. No.

Check Date

LOWER PART CHECK فحص الجزء السفلى



المجموعة	Туре	الوصف	Description	Additional Info
تهریب زیت الکیر	Gear Oil Leakage	نعم	Yes	



BATTERY CHECK فحص البطارية



المجموعة	Туре	الوصف	Description	Additional Info		
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	60%		
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable			
فحص الداينمو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable			
فحص الداينمو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable			
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	ختر	Good			
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable			

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Туре	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	









سقف	Roof	أصلى	Original	رصعات خدوش تلف
غطاء المحرك	hood	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
جناح امامی یسار	Left Front fender	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
باب امامی یسار	Left Front Door	أصلى	Original	رصعات خدوش تكحيل
التكمة اليسار العليا	left	أصلى	Original	خدوش
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلى	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلى	Original	
باب خلفی یسار	Left Rear	أصلى	Original	طوعات خدوش تکحیل Page 2 of 6

	Door			
جناح خلفی یسار	Left Rear fender	أصلى	Original	رصعات خدوش تکحیل کارت
حقيبة السيارة	Trunk	متضرر	damaged	رصعات خدوش تكحيل
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	(مصلح بدون صبغ (بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل
باب خلفی یمین	Right Rear Door	أصلى	Original	رصعات خدوش تکحیل ضرر بسیط
التكمة العليا اليمين	right	أصلى	Original	خدوش
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلى	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أملي	Original	
باب امامی یمین	Right Front Door	أصلى	Original	رصعات خدوش تكحيل
جناح امامی یمین	Right Left fender	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	

| Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Туре	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	سىء	bad	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاح الامامي	front glass	ندبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	يوجد خلل في تحكم الزجاج



زجاج الباب الخلفي الاايمن	right rear right glass	سليم	good	يوجد خلل في فتح واغلاق الباب الكهربائي وصوت في قفل الباب
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	يوجد خلل في فتح واغلاق الزجاج
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Туре	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	ختح	good	
كشاف الضباب الايسر	Left fog light	ختر	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	متضرر	Damaged	



متضرر Right back lamp متضرر Damaged



جيد good جيد Right Fog light كشاف الضباب الايمن عيد good

lnspection of the cooling and heating system فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Туре	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	مقبول	acceptable	
منظومة التدفئة	Heating system	وسط	middle	
عداد المسافات Odometer				



المجموعة	Туре	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



وزارة التخطيط الهيأة العراقية للاعتماد IOAS

شهادة اعتماد رقم 1B 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وأدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق _ بغداد _ شارع ١٤ رمضان _ قبل صعود جسر الاعظمية _ مدخل شارع علي الصالح تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال: - قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لايتجزء منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني https://igas.mop.gov.ig

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣ تاريخ منح الاعتماد لاول مرة ٢٠٢٣/٩/٢٤

ننسن

أ.د. محمد علي تميم نانب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيأة العراقية للاعتماد/ وكالة