



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

5N1DR3CAXPC212132 | Nissan | Pathfinder | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الوثائق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30917
تاريخ الكشف	Check Date	10/10/2025
وقت الكشف	Check Time	2:16 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/10/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	6:00 PM
معلومات المركبة Car Details		
الماركة	Makes	Nissan
الموديل	Model	Pathfinder
رقم الشاصي	Chassis No	5N1DR3CAXPC212132
سنة الصنع	YEAR	2023
ميل	Mile	13287
اللون	COLOR	White
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

chassis check | فحص الشاصي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لغد الجناح الامامي اليمين	lighthad Right front wing	متضرر	damaged	يوجد تصليح ولحيم وصيغ معجون



قاعدة دبل امامي يمين

Double base front right

متضرر


damaged



Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
درايف شفت امامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	سيء	Bad	يوجد لحيم



MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	خلل في الاستحراق و وجوب تبديل زيت المحرك
حالة الكير	Transmission condition	مقبول	acceptable	

BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	77%
فحص السلف	Starter Check	جيد	Good	
فحص الدينامو بدون احمال	No Load Dynamo Check	جيد	Good	
فحص الدينامو مع الأحمال	With load Dynamo Check	جيد	Good	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	جيد	Good	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



سقف	Roof	أصلي	Original	خدوش تلف
غطاء المحرك	hood	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	رصعات خدوش تلف معير
جناح امامى يسار	Left Front fender	أصلي	Original	رصعات خدوش مفتوح
باب امامى يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل
التكمة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش تكحيل
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	خدوش
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش

رصعات خدوش تكحيل	damaged	متضرر	Trunk	حقيبة السيارة
رصعات خدوش تكحيل تلف	Original	أصلي	Right Rear fender	جناح خلفي يمين
رصعات خدوش تكحيل تلف	Original	أصلي	Right Rear Door	باب خلفي يمين
خدوش	Original	أصلي	right	التكمة العليا اليمين
	Original	أصلي	right	التكمة الوسطية اليمين
	Original	أصلي	right	الدواسة السفلى اليمين
رصعات خدوش تكحيل تلف مفتوح	Original	أصلي	Right Front Door	باب امامي يمين
	Changed with a non-original and dyed piece	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Right Left fender	جناح امامي يمين
	the test does not include the plastic parts	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	Important notes	ملاحظة مهمة
NOTE	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	Important notes		ملاحظة مهمة

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	متضرر	damaged	




زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

Odometer | عداد المسافات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة