



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

3TYCZ5AN3PT130084 | Toyota | Tacoma | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الوثائق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30910
تاريخ الكشف	Check Date	10/10/2025
وقت الكشف	Check Time	12:37 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/10/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	2:00 PM
معلومات المركبة Car Details		
الماركة	Makes	Toyota
الموديل	Model	Tacoma
رقم الشاسي	Chassis No	3TYCZ5AN3PT130084
سنة الصنع	YEAR	2023
ميل	Mile	23136
اللون	COLOR	Red
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Utility Truck
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

chassis check | فحص الشاسي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
اليدنة الامامية	front body	متضرر	damaged	صبغ ومعجون



تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	لم يتم فحص الشواصي من الاسفل بسبب عدم صعود الجك الوسطي بسبب الدوسات الجانبية
لغد الجناح الامامي اليمين	lghad Right front wing	متضرر	damaged	صبغ ومعجون



MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	خلل في الاستحراق
حالة الكير	Transmission condition	مقبول	acceptable	

BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	75%
فحص السلف	Starter Check	جيد	Good	
فحص الدايينو بدون احمال	No Load Dynamo Check	جيد	Good	
فحص الدايينو مع الأحمال	With load Dynamo Check	جيد	Good	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	جيد	Good	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
سقف	Roof	متضرر	damaged	رصفات خدوش
غطاء المحرك	hood	مغير بقطعة غير أصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
جناح أمامي يسار	Left Front fender	أصلي	Original	خدوش
باب أمامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	خدوش رصفات
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصفات خدوش
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصفات خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	خدوش
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	خدوش
باب خلفي يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	رصفات خدوش
التكئة العليا اليمين	right	أصلي	Original	رصفات خدوش تكحيل
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب أمامي يمين	Right Front Door	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصفات خدوش مغير
جناح أمامي يمين	Right Left fender	مغير بقطعة غير أصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤولة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	سوء	bad	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	ندبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	يوجد عطل	There's a malfunction	
كشاف الضباب الايسر	Left fog light	يوجد عطل	There's a malfunction	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	يوجد عطل	There's a malfunction	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	يوجد عطل	There's a malfunction	
كشاف الضباب الايمن	Right Fog light	يوجد عطل	There's a malfunction	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	يوجد عطل	There's a malfunction	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

Odometer | عداد المسافات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة