



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

MDHBN7ADXR504564 | Nissan | Sunny | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	31006
تاريخ الكشف	Check Date	10/15/2025
وقت الكشف	Check Time	2:38 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/15/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	4:00 PM
Car Details معلومات المركبة		
الماركة	Makes	Nissan
الموديل	Model	Sunny
رقم الشاسي	Chassis No	MDHBN7ADXR504564
سنة الصنع	YEAR	2024
كم	KM	17342
اللون	COLOR	White
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيئ	bad	تاريخ الانتاج 2023
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2023
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2023
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2023

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	76%
الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	78%


الدبل الخلفى يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفى يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	77%
الدبل الخلفى يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفى يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	79%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامى	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامى استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفى	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفى استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	69%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	32%

chassis check | فحص الشاسي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدة الامامية	front body	متضرر	damaged	متضرر و مصلح



جسر امامي	front bridge	متضرر	Damaged	مغير
رأس الشاسي الامامي الأيمن	right head of front chassis	متضرر	damaged	متضرر و مصلح



رأس الشاصي الامامي الايسر	left head of front chassis	متضرر	damaged	متضرر مصلح
---------------------------	----------------------------	-------	---------	------------



تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي اليمين	Front chassis right	سليم	good	
الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighthad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighthad Right front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good	
ارضية السفلى	lower floor	متضرر	damaged	



البدنة الخلفية	badna background	متضرر	damaged	يوجد صبغ و معجون و متضرر
----------------	------------------	-------	---------	--------------------------





حوض السيارة	car basin	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	متضرر	damaged



الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص المالنصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الایسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الایمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستیک الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الهاوزن الخلفي	back haowzen	وسط	central	

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	
حالة الكير	Transmisson condition	مقبول	acceptable	

BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	87%
فحص السلف	Starter Check	جيد	Good	
فحص الداينمو بدون احمال	No Load Dynamo Check	جيد	Good	
فحص الداينمو مع الأحمال	With load Dynamo Check	جيد	Good	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	جيد	Good	



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
سقف	Roof	أصلي	Original	رسمات خدوش تلف
غطاء المحرك	hood	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رسمات خدوش تجميل تلف مفتوح
جناح أمامي يسار	Left Front fender	أصلي	Original	رسمات خدوش مفتوح
باب أمامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رسمات خدوش
التكئة اليسار العليا	left	مصبوغ	painted	
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رسمات خدوش
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	مصبوغ	painted	
حقيبة السيارة	Trunk	مغير بقطعة غير أصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	مصبوغ و مفعجن	painted and pasted	
باب خلفي يمين	Right Rear Door	مصبوغ	painted	
التكئة العليا اليمين	right	مصبوغ	painted	
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى	right	أصلي	Original	صور بسيط رسمات

اليمين	خدوش		
باب امامي يمين	Right Front Door	أصلي	Original
جناح امامي يمين	Right Left fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤولة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE
ملاحظة مهمة	Important note	%تكون نسبة دقة فحص السيارات المغلفة 80	The accuracy rate of inspecting wrapped cars is 80%.

Glass inspection | فحص الزجاج




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	لايعمل	does not work	
الزجاج الامامي	front glass	ندبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------

منظومة التبريد	cooling system	جيد	good
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good

عداد المسافات | Odometer



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------

صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	
--------------------	---------------------	------	-------	--



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة