

عرض CARFAX في القوائم عبر الإنترنت: ☐



تقرير تاريخ السيارة™

44.99 دولارًا
أمريكيًا

تويوتا كامري SE
2023

رقم تعريف المركبة:
4T1G11AK1PU744366
سيارة سيدان 4 أبواب
محرك I4 سعة 2.5 لتر
الغازولين
دفع بالعجلات الأمامية

 مركبة الخسارة الكلية

 تغيير الزيت بانتظام

 سيارة CARFAX مالك واحد

 مركبة شخصية

 آخر ملكية في تكساس

 آخر قراءة عداد المسافات المبلغ عنها 42,349

المقدمة إلى كارفاكس، وهو متاح اعتبارًا من 21/9/2025 الساعة المعلومات يعتمد تقرير تاريخ المركبة من كارفاكس هذا فقط على 4:04 صباحًا (بتوقيت وسط أمريكا). قد لا تكون معلومات أخرى عن هذه المركبة، بما في ذلك الأعطال، قد أبلغت بها كارفاكس. استخدم هذا التقرير كأداة مهمة، إلى جانب فحص المركبة وتجربة قيادتها، لاتخاذ قرار أفضل بشأن سيارتك المستعملة القادمة.



تاريخ الحوادث / الأضرار



لا يتم الإبلاغ عن جميع الحوادث / المشكلات إلى CARFAX

الحدث 1

26/09/2024

تم الإبلاغ
عن
الحادث:
أضرار
متوسطة

- لقد ضرب
حيواناً
المركبة
المسحوبة
تم نشر
العديد من
الوسائد
الهوائية



الحدث 2

16/11/2024

الخسارة الكلية للمركبة



التاريخ الإضافي

لا يتم الإبلاغ عن جميع الحوادث / المشكلات إلى CARFAX

المالك 1

الخسارة الكلية

إجمالي الخسارة المبلغ عنها: 16/11/2024.

إجمالي الخسارة
المبلغ عنها

الأضرار الهيكلية

توصي CARFAX بفحص هذه السيارة بواسطة متخصص في إصلاح الاصطدام.

لم يتم الإبلاغ
عن أي مشاكل

نشر الوسادة الهوائية

تم الإبلاغ عن نشر الوسادة الهوائية: 26/09/2024.

نشر الوسادة
الهوائية

فحص عداد المسافات

لا يوجد مؤشر على تراجع عداد المسافات.

لم يتم الإشارة
إلى أي مشاكل

حادث / ضرر

تم الإبلاغ عن الحادث: 26/09/2024.

تم الإبلاغ عن
الحادث

استدعاء الشركة المصنعة

اطلع على إفصاح تويوتا. لم يتم الإبلاغ عن أي استدعاءات مفتوحة لـ CARFAX.

لم يتم الإبلاغ
عن أي عمليات
استدعاء

11/08/20 22	ليثيا تويوتا من أيبيلين أيبيلين، تكساس 325-793-3000 lithiatoyotaofabilene. com ★ 4.8 / 5.0 320 تقييماً تم التحقق منه المفضلة لدى العملاء 138	تم صيانة السيارة تم الانتهاء من فحص ما قبل التسليم - تم صيانة نظام تكييف الهواء - تم تركيب سجادات الأرضية - تم تركيب صبغة النواقد - تم غسل السيارة/تفصيلها -
30/11/20 22	تكساس قسم المركبات الآلية أيبيلين، تكساس العنوان 221300448851404# 00	تم إصدار العنوان أو تحديثه المالك الأول أبلغ - مسجلة أو مسجلة كمركبة شخصية - تم الإبلاغ عن قرض أو امتياز - لون السيارة هو الرمادي -
20/03/20 5,175 23	ليثيا تويوتا من أيبيلين أيبيلين، تكساس 325-793-3000 lithiatoyotaofabilene. com ★ 4.8 / 5.0 320 تقييماً تم التحقق منه المفضلة لدى العملاء 138	تم صيانة السيارة تم الانتهاء من فحص الصيانة - تم فحص حالة الإطارات وضغطها - تم تدوير الإطارات -
14/06/20 10,416 23	ليثيا تويوتا من أيبيلين أيبيلين، تكساس 325-793-3000 lithiatoyotaofabilene. com ★ 4.8 / 5.0 320 تقييماً تم التحقق منه المفضلة لدى العملاء 138	تم صيانة السيارة تم الانتهاء من فحص الصيانة - تم إجراء خدمة 10000 ميل - تم تغيير الزيت والفلتر - تم فحص حالة الإطارات وضغطها - تم تدوير الإطارات -
14/07/20 12,947 23	ليثيا تويوتا من أيبيلين أيبيلين، تكساس 325-793-3000 lithiatoyotaofabilene. com ★ 4.8 / 5.0 320 تقييماً تم التحقق منه المفضلة لدى العملاء 138	تم صيانة السيارة تم الانتهاء من فحص الصيانة - تم فحص حالة الإطارات وضغطها -
31/08/20 15,570 23	ليثيا تويوتا من أيبيلين أيبيلين، تكساس 325-793-3000 lithiatoyotaofabilene.	تم صيانة السيارة تم الانتهاء من فحص الصيانة - تم فحص النظام الكهربائي - تم فحص السوائل -

		com ★ 4.8 / 5.0 320 تقييماً تم التحقق منه المفضلة لدى العملاء 138	تم فحص حالة الإطارات وضغطها - تم تدوير الإطارات -
25/09/2023	16,772	ليثيا تويوتا من أبيلين أبيلين، تكساس 325-793-3000 lithiatoyotaofabilene.com ★ 4.8 / 5.0 320 تقييماً تم التحقق منه المفضلة لدى العملاء 138	تم صيانة السيارة تم الانتهاء من فحص الصيانة - تم استبدال القرن - تم فحص حالة الإطارات وضغطها -
27/11/2023	20,272	ليثيا تويوتا من أبيلين أبيلين، تكساس 325-793-3000 lithiatoyotaofabilene.com ★ 4.8 / 5.0 320 تقييماً تم التحقق منه المفضلة لدى العملاء 138	تم صيانة السيارة تم الانتهاء من فحص الصيانة - تم تغيير الزيت والفلتر - تم فحص حالة الإطارات وضغطها - تم تدوير الإطارات -
02/06/2024	26,838	ليثيا تويوتا من أبيلين أبيلين، تكساس 325-793-3000 lithiatoyotaofabilene.com ★ 4.8 / 5.0 320 تقييماً تم التحقق منه المفضلة لدى العملاء 138	تم صيانة السيارة تم الانتهاء من فحص الصيانة - تم فحص حالة الإطارات وضغطها - تم تدوير الإطارات -
04/03/2024	32,133	ليثيا تويوتا من أبيلين أبيلين، تكساس 325-793-3000 lithiatoyotaofabilene.com ★ 4.8 / 5.0 320 تقييماً تم التحقق منه المفضلة لدى العملاء 138	تم صيانة السيارة تم الانتهاء من فحص الصيانة - تم تغيير الزيت والفلتر - تم فحص حالة الإطارات وضغطها - تم تدوير الإطارات -
09/07/2024	40,196	تغيير الزيت يستغرق 5 لوبوك، تكساس 806-281-7054 take5oilchange.com	تم صيانة السيارة تم تغيير الزيت والفلتر -

★ 4.7 / 5.0

97 تقييماً تم التحقق منه

26/09/20
24

تقرير الأضرار



تم الإبلاغ عن الحادث: أضرار متوسطة

- لقد ضرب حيواناً -
- ضرر في الجانب الأيسر -
- ضرر في الجبهة -
- ضرر في الجهة الأمامية اليمنى -
- المركبة المسحوبة -
- تم نشر العديد من الوسائد الهوائية -
- نصائح CARFAX للوسائد الهوائية




كارفاكس لديه الأكثر
الحوادث والأضرار
معلومة

مقياس شدة الضرر



موقع الضرر

أمام



مؤخرة

16/11/20
24

تقرير الأضرار



الخسارة الكلية للمركبة



هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع شركة التأمين إلى إعلان خسارة كلية للمركبة. افحص المركبة لدى تعرّف على المزيديني مؤهل قبل الشراء.

16/11/20 42,349
24

تكساس
قسم المركبات الآلية
لوبيوك، تكساس
المزلة

العنوان أو التسجيل الصادر لشركة التأمين

لون السيارة هو الرمادي -

011301456022500#

63



سجل تغيير زيت هذه المركبة، كما ورد إلى CARFAX، يتوافق مع توصيات الشركة
carfax.com/service. تابع سجل الصيانة مجاناً على المصنعة.

Follow Us:



facebook.com/CARFAX



@CARFAXinc



About CARFAX

I have reviewed and received a copy of the CARFAX Vehicle History Report for this 2023 TOYOTA CAMRY vehicle (VIN: 4T1G11AK1PU744366), which is based on information supplied to CARFAX and available as of 9/21/25 at 5:04 AM (EDT).

Customer Signature

Date

Dealer Signature

Date