

عرض CARFAX في القوائم عبر الإنترنت: ☐



تقرير تاريخ السيارة™

44.99 دولارًا
أمريكيًا

بي ام دبليو X5
موديل SDRIVE40I
2021

رقم تعريف المركبة:
5UXCR4C03M9F24896
عربة ذات 4 أبواب/سيارة رياضية
متعددة الاستخدامات
محرك I6 سعة 3.0 لتر
الغازولين
دفع خلفي

العنوان التجاري: الإنقاذ

سجلات تاريخ الخدمة 7

سيارة CARFAX مالك واحد

مركبة مؤسسية

سجلات مفصلة متاحة 15

المقدمة إلى كارفاكس، وهو متاح اعتبارًا من 20/9/2025 الساعة المعلومات يعتمد تقرير تاريخ المركبة من كارفاكس هذا فقط على 11:41:29 صباحًا (بتوقيت وسط أمريكا). قد لا تكون معلومات أخرى عن هذه المركبة، بما في ذلك الأعطال، قد أبلغت بها كارفاكس. استخدم هذا التقرير كأداة مهمة، إلى جانب فحص المركبة وتجربة قيادتها، لاتخاذ قرار أفضل بشأن سيارتك المستعملة القادمة.



تاريخ الحوادث / الأضرار


لا يتم الإبلاغ عن جميع الحوادث / المشكلات إلى CARFAX

الحدث 1

15/04/2023

تم الإبلاغ عن الحادث

- لقد اصطدم بجسم ثابت
- لقد ضربت المتوسط
- المركبة المسحوبة
- تم نشر العديد من الوسائد الهوائية



الحدث 2

15/04/2023

تم الإبلاغ عن أضرار الاصطدام
بيعت في مزاد الإنقاذ -

الحدث 3

06/08/2023

الخسارة الكلية للمركبة



التاريخ الإضافي

لا يتم الإبلاغ عن جميع الحوادث / المشكلات إلى CARFAX

المالك 1

الخسارة الكلية

إجمالي الخسارة المبلغ عنها: 06/08/2023.

إجمالي الخسارة
المبلغ عنها

الأضرار الهيكلية

توصي CARFAX بفحص هذه السيارة بواسطة متخصص في إصلاح الاصطدام.

لم يتم الإبلاغ
عن أي مشاكل

نشر الوسادة الهوائية

تم الإبلاغ عن نشر الوسادة الهوائية: 15/04/2023.

نشر الوسادة
الهوائية

فحص عداد المسافات

تم الإشارة إلى عدد الأميال غير المتسقة.

عدم اتساق المسافة
المقطوعة

حادثة / ضرر

تم الإبلاغ عن مشاكل في ملكية المركبة لدى إدارة المركبات. تم الإبلاغ عن الحادث في ١٥ أبريل ٢٠٢٣. بيعت المركبة في مزاد خيري في ١٥ أبريل ٢٠٢٣.

أضرار جسيمة

استدعاء الشركة المصنعة

لم يتم الإبلاغ عن أي عمليات استدعاء مفتوحة إلى CARFAX.

لم يتم الإبلاغ
عن أي عمليات
استدعاء

الضمان الأساسي

من المحتمل أن يتم إلغاء ضمان الشركة المصنعة الأصلي من قبل الشركة المصنعة.

تم إلغاء الضمان



تاريخ العنوان

المالك 1

العلامات التجارية المتضررة

إنقاذ | خردة | إعادة بناء | حريق | فيضان | برد | ليون

يُحذَر!
تم العثور على
المشكلة

لا مشكلة	ماركات عداد المسافات ليس عدد الأميال الفعلي يتجاوز الحدود الميكانيكية
----------	--



أبلغت إدارة المركبات الآلية (DMV) بالولاية عن مشاكل خطيرة. هذه المركبة غير مؤهلة للحصول على -**تنبيه!** ضمان استرداد قيمة السيارة من CARFAX.

المالك 1	تاريخ الملكية CARFAX ويقدر عدد المالكين
2021	سنة الشراء
شركة كبرى	نوع المالك
2 سنة وشهرين	المدة المقدرة للملكية
تكساس	مملوكة في الولايات/المقاطعات التالية
---	تقدير عدد الأميال المقطوعة سنوياً
---	آخر قراءة عداد المسافات المبلغ عنها

التاريخ التفصيلي CARFAX			
مركبة مؤسسية		المالك 1 ٢٠٢١ تم الشراء:	
تعليقات	مصدر	المسافة المقطوعة	تاريخ
تم صيانة السيارة - تم الانتهاء من فحص ما قبل التسليم - - تم إجراء فحص الانبعاثات أو السلامة - - تم إجراء فحص السلامة - - تم فحص حالة الإطارات وضغطها -	بي ام دبليو هيوستن هيوستن، تكساس 281-305-8901 bmwofhoustonnorth.com ★ 4.4 / 5.0 258 تقييماً تم التحقق منه ♥ المفضلة لدى العملاء 324		12/08/20 20
تم صيانة السيارة - تم تركيب جهاز مضاد للسرقة/بدون مفتاح/إنذار - تم فحص الفرامل - - تم تركيب/استبدال حامل لوحة الترخيص - - الأمامية	بي ام دبليو غرب هيوستن كاتي، تكساس 855-278-1237 bmwwest.com/		12/08/20 20

	★ 4.6 / 5.0 212 تقييماً تم التحقق منه المفضلة لدى العملاء 24	تم إجراء فحص الانبعاثات أو السلامة - تم غسل السيارة/تفصيلها -
17/12/20 20	بي ام دبليو غرب هيوستن كاتي، تكساس 855-278-1237 bmwwest.com/ ★ 4.6 / 5.0 212 تقييماً تم التحقق منه المفضلة لدى العملاء 24	تم صيانة السيارة
01/11/20 21	بي ام دبليو غرب هيوستن كاتي، تكساس 855-278-1237 bmwwest.com/ ★ 4.6 / 5.0 212 تقييماً تم التحقق منه المفضلة لدى العملاء 24	تم صيانة السيارة تم فحص النظام الكهربائي -
03/11/20 10 21	تكساس قسم المركبات الآلية كاتي، تكساس العنوان 101310442562501# 32	تم إصدار العنوان أو تحديثه المالك الأول أبلغ - مُسجلة أو مُسجلة كمركبة مؤسسية - لون السيارة هو الأبيض -
22/12/20 6,080 21	بي ام دبليو غرب هيوستن كاتي، تكساس 855-278-1237 bmwwest.com/ ★ 4.6 / 5.0 212 تقييماً تم التحقق منه المفضلة لدى العملاء 24	تم صيانة السيارة تم الانتهاء من فحص الصيانة - تم تغيير الزيت والفلتر - تم استبدال المغزل -
28/11/20 11,669 22	بي ام دبليو غرب هيوستن كاتي، تكساس 855-278-1237 bmwwest.com/ ★ 4.6 / 5.0 212 تقييماً تم التحقق منه المفضلة لدى العملاء 24	تم صيانة السيارة تم الانتهاء من فحص الصيانة - تم استبدال/تنظيف فلتر هواء المقصورة - تم تغيير الزيت والفلتر - تم استبدال شفرة المساحات الخلفية - تم استبدال المساحات -
01/12/20 12,987 23	تغيير الزيت يستغرق 5 كاتي، تكساس 281-392-8200 take5oilchange.com	تم صيانة السيارة تم إجراء فحص السلامة -

★ 4.8 / 5.0

257 تقييمًا تم التحقق منه

المفضلة لدى العملاء 196

02/01/20
23

تكساس
قسم المركبات الآلية
كاتي، تكساس
العنوان
101310442562501#
32


تم إصدار التسجيل أو تجديده
اجتاز فحص السلامة-
لون السيارة هو الأبيض -

15/04/20
23

تقرير الأضرار



تم الإبلاغ عن الحادث
لقد اصطدم بجسم ثابت -
لقد ضربت المتوسط -
ضرر في الجهة الأمامية اليسرى -
ضرر في الجبهة -
ضرر في الخلف -
المركبة المسحوقة -
تم نشر العديد من الوسائد الهوائية -
نصائح CARFAX للوسائد الهوائية



كارفاكس لديه الأكثر
الحوادث والأضرار
معلومة

15/04/20
23

تقرير الأضرار



تم الإبلاغ عن أضرار الاصطدام
بيعت في مزاد الإنقاذ -

06/08/20

تقرير الأضرار



الخسارة الكلية للمركبة



هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع شركة التأمين إلى إعلان خسارة كلفة للمركبة. افحص المركبة لدى تعرّف على المزيد فني مؤهل قبل الشراء.

06/08/20
23

تكساس
قسم المركبات الآلية

العنوان أو التسجيل الصادر لشركة التأمين

06/08/20 1600
23

تكساس
قسم المركبات الآلية
هيوستن، تكساس
العنوان
297560450812502#
69

تم إصدار شهادة/عنوان الإنقاذ !
لون السيارة هو الأبيض -

عدم اتساق المسافة المقطوعة



المسافة المقطوعة المذكورة هنا تتعارض مع سجل عداد المسافات الخاص بهذه السيارة. اسأل ميكانيكياً أو البائع للتأكد من المسافة المقطوعة الفعلية - قد يكون هذا الإدخال مجرد خطأ كتابي.

29/07/20
23

مُصدّر المركبات

السيارة تم تصديرها من
هيوستن، تكساس وتم استيرادها إلى -
الجزيرة الخضراء، إسبانيا

Follow Us:



facebook.com/CARFAX



@CARFAXinc



About CARFAX

I have reviewed and received a copy of the CARFAX Vehicle History Report for this 2021 BMW X5 vehicle (VIN: 5UXCR4C03M9F24896), which is based on information supplied to CARFAX and available as of 9/20/25 at 12:41 PM (EDT).

Customer Signature

Date

Dealer Signature

Date