تقرير تاريخ السيارة™ 🗶

44.99 دولارًا أمريكيًّا

توپوتا تاكوما SR موديل 2023

رقم تعريف المركبة: 3TYRX5GN2PT072752 سيارة بيك اب كلوب كاب 2.7 لتر 14 الغازولين دفع خلفی



العنوان التجاري: الإنقاذ



سجلات تاريخ الخدمة 3



على الأقل 1 استدعاء مفتوح



مالكين سابقين 2



أنواع الملاك: تجاري، شخصى

آخر قراءة عداد المسافات المبلغ عنها 43,283

المُقدمة إلى كارفاكس، وهو متاح اعتبارًا من 20/9/2025 الساعة 12:59:19 لمعلومات يعتمد تقرير تاريخ المركبة من كارفاكس هذا فقط على مساءً (بتوقيت وسط أمريكا). قد لا تكون معلومات أخرى عن هذه المركبة، بما في ذلك الأعطال، قُد أَبُلغْت بها كارفاكس. استخدم هذا التقرير كأداةً مهمةً، إلى جانبٌ فحص المركبة وتجربة قيادتها، لاتخاذ قرار أفضل بشأن سيارتك المستعملة القادمة.

تاريخ الحوادث / الأضرار C A R F A X


لا يتم الإبلاغ عن جميع الحوادث / المشكلات إلى CARFAX

الحدث 1

02/04/2025

تم الإبلاغ عن حادث مع مركبة آلية أخرى

- تم الإبلاغ عن أضرار معطلة-
- المركبة المسحوبة-
- تم نشر العديد من الوسائد الهوائية-



التاريخ الإضافي САRFAX لا يتم الإبلاغ عن جميع الحوادث / المشكلات إلى CARFAX

المالك 1

المالك 2

الخسارة الكلية الحسارة الكلية الم يتم الإبلاغ عن أي خسارة إجمالية إلى CARFAX.	لم يتم الإبلاغ عن 🔽 أي مشاكل	لم يتم الإبلاغ عن 🗾 أي مشاكل
الأضرار الهيكلية الميكلية توصيي CARFAX بفحص هذه السيارة بواسطة متخصص في إصلاح الاصطدام.	لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل	لم يتم الإبلاغ عن 🗾 أي مشاكل
نشر الوسادة الهوائية 02/04/2025. تم الإبلاغ عن نشر الوسادة الهوائية: 02/04/2025.	نشر الوسادة الهوائية	لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل جديدة
فحص عداد المسافات. لا يوجد مؤشر على تراجع عداد المسافات.	لم يتم الإشارة إلى أي مشاكل	لم يتم الإشارة الله أي مشاكل
حادث / ضرر حادث المركبات. تاريخ الحادث: تم الإبلاغ عن مشاكل في ملكية المركبة لدى إدارة المركبات. تاريخ الحادث: ٢/٠٤/٢٠٢٥.	تم الإبلاغ عن الحادث	أضرار جسيمة
استدعاء الشركة المصنعة وكيليتطلب استدعاء واحد على الأقل من الشركة المصنعة صيانة. ابحث عن اطلع على إفصاح تويوتا. معتمد بالقرب منك لحجز موعد. تويوتا	تم الإبلاغ عن الاستدعاء	لم يتم الإبلاغ عن أي عمليات استدعاء جديدة
الضمان الأساسي الضمان الأساسي من المحتمل أن يتم إلغاء ضمان الشركة المصنعة الأصلي من قبل الشركة المصنعة.	الضمان نشط	تم إلغاء الضمان

تاريخ العنوان CARFAX	ا لمالك 1	ا لمالك 2
العلامات التجارية المتضررة العلامات التجارية المتضررة إنقاذ اخردة العادة بناء احريق الهيضان ابرد اليمون	لا مشكلة	يُحذِّر! تم العثور على المشكلة
ماركات عداد المسافات ليس عدد الأميال الفعلي يتجاوز الحدود الميكانيكية	لا مشكلة	لا مشكلة



أبلغت إدارة المركبات الآلية (DMV) بالولاية عن مشاكل خطيرة. هذه المركبة غير مؤهلة للحصول على ضمان- تنبيه! .CARFAX

تاريخ الملكية (CARFAX) ويقدر عدد المالكين	1 41以1	2 थाए।
سنة الشراء	2023	2025
نوع المالك	تجاري	شخصىي
المدة المقدرة للملكية	2 سنة و 3 أشهر	5 أشهر
مملوكة في الولايات/المقاطعات التالية	میشیغان، بنسلفانیا	میشیفان

تقدير عدد الأميال المقطوعة سنويًا	17,284/سنة	
أخر قراءة عداد المسافات المبلغ عنها	28,223	43,283

التاريخ التفصيلي САRFAX

المالك 1	<u> </u>			مركبة تجارية ميل/سنة 17,284
تاريخ	المسافة المقطوعة	مصدر		تعليقات
28/11/202 2		نیکب		تم تصنيع السيارة وشحنها إلى الوكيل الأصلي
01/09/202 3		ميشيغان قسم المركبات الآلية		تم الإبلاغ عن شراء مركبة
16/02/202 3		ميشيغان قسم المركبات الآلية		تم إصدار التسجيل أو تجديده مسجلة أو مسجلة كمركبة تجارية-
16/02/202 3		بنسلفانيا قسم المركبات الآلية بريدجفيل، بنسلفانيا		مسجلة أو مسجلة كمركبة تجارية
16/02/202 3	4	ميشيغان قسم المركبات الآلية العنوان #MI0016284619		تم إصدار العنوان أو تحديثه المالك الأول أبلغ-
21/07/202	8,960	تويوتا الضواحي في فارمنجتون هيلز فارمنجتون هيلز، ميشيغان 248-699-7100 suburbantoyataoffarm ingtonhills.com/ ★ 4.2 / 5.0 المفضلة لدى العملاء 1,191	*	تم الانتهاء من فحص الصيانة - تم الانتهاء من فحص الصيانة - تم إجراء خدمة 10000 ميل - تم تغيير الزيت والفلتر -
11/07/202 3	15,583	لافونتين تويوتا ديربورن ديربورن، ميشيغان 833-974-0233 thefamilydeal.com ★ 4.4 / 5.0 58 تقييمًا تم التحقق منه المفضلة لدى العملاء 5	×	تم صيانة السيارة تم الانتهاء من فحص الصيانة - تم إجراء خدمة 15000 ميل - تم تركيب حماية السجاد -
17/01/202 4		میشیغان قسم المرکبات الآلیة بریدجفیل، بنسلفانیا		تم إصدار التسجيل أو تجديده مسجلة أو مسجلة كمركبة تجارية -
חרו רחו דר		.1 " 1" "" 2		Te Africa Table Halast Colored

Z//UZ/ZUZ

شرحه بویوبا موبور سیلز، الولايات المتحدة الأمريكية، المحدودة

يم إصدار استدعاء للسلامة من السرحة المصنعة

- الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق-السريعة #24V152
- استدعاء رقم 24TA05 استدعاء السلامة رقم-24TA05 (إشعار العلاج) - طراز معين من عام 2022 إلى 2023 تاكوما - انفصال محتمل لعمود المحور

الحالة: العلاج متاح-

بالقرب منك المعتمد حدد موقع وكيل تويوتا لتحديد موعد

تعرف على المزيد حول هذا (+) الاستدعاء

27/08/202 28,223

تغيير زيت فالفولين الفوري جراند رابیدز، میشیغان 616-942-8501 فيوك.كوم

4.5 / 5.0

161 تقييمًا تم التحقق منه المفضلة لدى العملاء 228

تم استبدال شفرات المساحات الأمامية/عبوات -إعادة التعبئة

تم تغيير الزيت والفلتر -

18/01/202 5

میشیغان قسم المركبات الآلية بريدجفيل، بنسلفانيا

تم إصدار التسجيل أو تجديده مسجلة أو مسجلة كمركبة تجارية -

02/04/202

تقرير الأضرار



تم الإبلاغ عن حادث مع مركبة الية أخرى


ضرر في الجبهة-

تم الإبلاغ عن أضرار معطلة-

المركبة المسحوية-

تم نشر العديد من الوسائد الهوائية-نصائح CARFAX للوسائد الهوائية





الحوادث والأضرار معلومة



Follow Us: facebook.com/CARFAX (2) @0

@CARFAXinc

C About CARFAX

I have reviewed and received a copy of the CARFAX Vehicle History Report for this 2023 TOYOTA TACOMA vehicle (VIN: 3TYRX5GN2PT072752), which is based on information supplied to			
ARFAX and available as of	9/20/25 at 1:59 P	M (EDT).	