



<https://iqas.mop.gov.iq>

Inspection Report - تقرير التفتيش

2T3W1RFV3PW254435 | Toyota | Rav 4 | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30555
تاريخ الكشف	Check Date	9/20/2025
وقت الكشف	Check Time	2:05 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	9/20/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	3:00 PM
Car Details معلومات المركبة		
الماركة	Makes	Toyota
الموديل	Model	Rav 4
رقم الشاصي	Chassis No	2T3W1RFV3PW254435
سنة الصنع	YEAR	2023
كم	KM	56504
اللون	COLOR	Black
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



سقف	Roof	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل تلف
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل تلف
جناح امامي يسار	Left Front fender	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
باب امامي يسار	Left Front Door	مغير بقطعة غير أصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
التكمة العليا اليسار	left	أصلي	Original	خدوش تكحيل
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	متضرر	damaged	من الداخل
باب خلفي يسار	Left Rear Door	مغير بقطعة غير أصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
باب خلفي يمين	Right Rear Door	مصبوغ	painted	مفتوح
التكمة العليا اليمين	right	أصلي	Original	خدوش تكحيل
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامي يمين	Right Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح امامي يمين	Right Left fender	أصلي	Original	خدوش تكحيل
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل		the test does not include the plastic parts
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير		NOTE

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة