



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفيتش

2T2BAMBA9PC006961 | Lexus | RX-Series | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الوثائق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30477
تاريخ الكشف	Check Date	9/15/2025
وقت الكشف	Check Time	6:35 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	9/14/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	12:00 AM

Car Details | معلومات المركبة


الماركة	Makes	Lexus
الموديل	Model	RX-Series
رقم الشاسي	Chassis No	2T2BAMBA9PC006961
سنة الصنع	YEAR	2023
كم	KM	26834
اللون	COLOR	Green
عدد الابواب	DOORS	5+ doors
المواصفات الإقليمية	SPECS	North American Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الأسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيئ	bad	تاريخ الانتاج 2023
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2023
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2023
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2023

chassis check | فحص الشاسي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البينة الامامية	front body	جيد	good	
جسر امامي	front bridge	جيد	good	
رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good	
الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighad Right front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good	
ارضية السفلى	lower floor	جيد	good	
جسر خلفي	back bridge	جيد	good	
البينة الخلفية	badna background	جيد	good	
حوض السيارة	car basin	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good	
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good	
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good	
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	متضرر	damaged	ضرر بسيط



ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good	
---------------------	-----------------	------	------	--

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	يوجد ملعب بسيط في مشط ستيرن
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	جيد	Good	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	جيد	Good	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالطة	Exhaust inspection	جيد	good	

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أعلى يسار	Upper Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت امامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أعلى يمين	Upper Control Arm Bushings Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت امامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	سيئ	Bad	



الرباط	sway bar	وسط	central
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	مقبول	acceptable
طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	مقبول	acceptable
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central
طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	وسط	central
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	وسط	central
الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	سيئ	bad



BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	

سقف	Roof	أصلي	Original	خدوش تلف
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	خدوش تلف
جناح امامي يسار	Left Front fender	أصلي	Original	خدوش

باب امامى يسار	Left Front Door	أصلى	Original	رصعات خدوش
التكمة اليسار العليا	left	أصلى	Original	خدوش
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلى	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلى	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلى	Original	خدوش
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلى	Original	رصعات خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلى	Original	رصعات خدوش
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	أصلى	Original	خدوش
باب خلفى يمين	Right Rear Door	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل
التكمة العليا اليمين	right	أصلى	Original	خدوش
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلى	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلى	Original	
باب امامى يمين	Right Front Door	أصلى	Original	رصعات خدوش
جناح امامى يمين	Right Left fender	أصلى	Original	خدوش
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة