



<https://iqas.mop.gov.iq>

## Inspection Report - تقرير التفتيش

WBA43ATOXPCM82993 | BMW | 4-Series | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق -مقابل المستشفى العربي  
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



|                     |               |           |
|---------------------|---------------|-----------|
| رقم الكشف           | Ref. No.      | 30574     |
| تاريخ الكشف         | Check Date    | 9/21/2025 |
| وقت الكشف           | Check Time    | 12:11 PM  |
| تاريخ تسليم المركبة | Delivery Date | 9/21/2025 |
| وقت تسليم المركبة   | Delivery Time | 1:00 PM   |

### Car Details | معلومات المركبة

|                     |                  |                      |
|---------------------|------------------|----------------------|
| الماركة             | Makes            | BMW                  |
| الموديل             | Model            | 4-Series             |
| رقم الشاسي          | Chassis No       | WBA43ATOXPCM82993    |
| سنة الصنع           | YEAR             | 2023                 |
| ميل                 | Mile             | 3179                 |
| اللون               | COLOR            | White                |
| عدد الابواب         | DOORS            | 2 door               |
| المواصفات الإقليمية | SPECS            | Other                |
| نوع النقل           | TRANSMISSION     | Automatic            |
| نوع الجسم           | BODY TYPE        | Soft Top Convertible |
| نوع الوقود          | Fuel Type        | Gasoline             |
| عدد الاسطوانات      | No. Of Cylinders | 4                    |
| قوة الحصان          | Horsepower       | 150 - 200 HP         |

### BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



| المجموعة    | Type         | الوصف | Description | Additional Info |
|-------------|--------------|-------|-------------|-----------------|
| صور السيارة | Car Pictures | صور   | Pictures    |                 |



|                       |                   |                                                                                                       |                                             |                  |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| غطاء المحرك           | hood              | أصلي                                                                                                  | Original                                    | خدوش             |
| جناح امامي يسار       | Left Front fender | أصلي                                                                                                  | Original                                    | خدوش             |
| باب امامي يسار        | Left Front Door   | أصلي                                                                                                  | Original                                    | خدوش             |
| التكئة اليسار العليا  | left              | أصلي                                                                                                  | Original                                    | خدوش             |
| التكئة الوسطية اليسار | left              | أصلي                                                                                                  | Original                                    |                  |
| الدواسة السفلى اليسار | left              | أصلي                                                                                                  | Original                                    |                  |
| جناح خلفي يسار        | Left Rear fender  | أصلي                                                                                                  | Original                                    | رصعات خدوش       |
| حقيبة السيارة         | Trunk             | أصلي                                                                                                  | Original                                    | خدوش تكحيل       |
| جناح خلفي يمين        | Right Rear fender | ( مصلح بدون صبغ ) بارد                                                                                | fixing whit out paint                       | رصعات خدوش تكحيل |
| التكئة العليا اليمين  | right             | أصلي                                                                                                  | Original                                    | خدوش             |
| التكئة الوسطية اليمين | right             | أصلي                                                                                                  | Original                                    |                  |
| الدواسة السفلى اليمين | right             | أصلي                                                                                                  | Original                                    |                  |
| باب امامي يمين        | Right Front Door  | أصلي                                                                                                  | Original                                    | رصعات خدوش       |
| جناح امامي يمين       | Right Left fender | أصلي                                                                                                  | Original                                    | خدوش             |
| ملاحظة مهمة           | Important notes   | الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل                                              | the test does not include the plastic parts |                  |
| ملاحظة مهمة           | Important notes   | ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير | NOTE                                        |                  |

# شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

**شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات**

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

**TYPE - A-**

في مجال:

**- قطاع مركبات النقل**

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد  
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة