



<https://iqas.mop.gov.iq>

Inspection Report - تقرير التفتيش

1C4RJFBG1MC820657 | Jeep | Grand Cherokee | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30779
تاريخ الكشف	Check Date	10/3/2025
وقت الكشف	Check Time	3:51 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/3/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	5:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Jeep
الموديل	Model	Grand Cherokee
رقم الشاسي	Chassis No	1C4RJFBG1MC820657
سنة الصنع	YEAR	2021
ميل	Mile	50429
اللون	COLOR	Black
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	North American Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الأسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	سيئ	Bad	






المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	صوت في الرولات
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	خلل في الاستحراق
حالة الكير	Transmission condition	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



سقف	Roof	أصلي	Original	رصعات خدوش تلف تكحيل
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل
جناح أمامي يسار	Left Front fender	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل
باب أمامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	خدوش

رصعات خدوش	Original	أصلي	Right Rear fender	جناح خلفي يمين
خدوش	Original	أصلي	Right Rear Door	باب خلفي يمين
خدوش	Original	أصلي	right	التكئة العليا اليمين
	Original	أصلي	right	التكئة الوسطية اليمين
	Original	أصلي	right	الدواسة السفلى اليمين
تكحيل خدوش	Original	أصلي	Right Front Door	باب امامي يمين
خدوش تكحيل	Original	أصلي	Right Left fender	جناح امامي يمين
the test does not include the plastic parts		الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل		
NOTE		ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤولة عن ما يحدث بعد استلام التقرير		
		Important notes	Important notes	ملاحظة مهمة

عداد المسافات | Odometer



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٢٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة