



<https://iqas.mop.gov.iq>

Inspection Report - تقرير التفتيش

4t1fz1fbxlu055076 | Toyota | Avalon | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30568
تاريخ الكشف	Check Date	9/20/2025
وقت الكشف	Check Time	6:57 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	9/20/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	9:00 PM


Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Toyota
الموديل	Model	Avalon
رقم الشاسي	Chassis No	4t1fz1fbxlu055076
سنة الصنع	YEAR	2020
كم	KM	61634
اللون	COLOR	Red
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Japanese Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الأسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



سقف	Roof	أصلي	Original	خدوش تلف
غطاء المحرك	hood	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
جناح امامى يسار	Left Front fender	أصلي	Original	خدوش تكحيل مفتوح
باب امامى يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل معير
التكمة اليسار العليا	left	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل معير
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش تلف
حقيبة السيارة	Trunk	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	خدوش تكحيل
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل
باب خلفى يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	خدوش تكحيل
التكمة العليا اليمين	right	أصلي	Original	خدوش تكحيل
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامى يمين	Right Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل معير
جناح امامى يمين	Right Left fender	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل		the test does not include the plastic parts
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير		NOTE

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة