



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

3FMCR9A6XMRA85618 | Ford | Bronco | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الوثائق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30769
تاريخ الكشف	Check Date	10/3/2025
وقت الكشف	Check Time	12:31 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/3/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	5:00 PM
معلومات المركبة Car Details		
الماركة	Makes	Ford
الموديل	Model	Bronco
رقم الشاسي	Chassis No	3FMCR9A6XMRA85618
سنة الصنع	YEAR	2021
كم	KM	43415
اللون	COLOR	White
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	North American Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Hatchback
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

chassis check | فحص الشاسي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
رأس الشاسي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	متضرر	damaged	



لغد الجناح الامامي اليمين

lighth Right front wing

متضرر


damaged



LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	يوجد لحيم في صمام البريك الامامي اليمين



MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	صوت في الجزء الاعلى من المحرك
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	
حالة الكير	Transmission condition	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
سقف	Roof	أصلي	Original	خدوش
غطاء المحرك	hood	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل كارت معير
جناح امامى يسار	Left Front fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل
باب امامى يسار	Left Front Door	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	رصعات خدوش تكحيل مفتوح
التكمة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	والكتمه الاماميه ضرر بسيط من الداخل
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	خدوش
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش
باب خلفى يمين	Right Rear Door	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	مفتوح
التكمة العليا اليمين	right	أصلي	Original	خدوش
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامى يمين	Right Front Door	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
جناح امامى يمين	Right Left fender	مغير بقطعة اصلية	Replaced with Original	بدون صبغ
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل		
ملاحظة مهمة	Important	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما		
			NOTE	

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة