



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

3N1CN8DV4RL817073 | Nissan | Versa | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الوثائق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30801
تاريخ الكشف	Check Date	10/4/2025
وقت الكشف	Check Time	2:00 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/4/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	3:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Nissan
الموديل	Model	Versa
رقم الشاسي	Chassis No	3N1CN8DV4RL817073
سنة الصنع	YEAR	2024
ميل	Mile	3448
اللون	COLOR	Grey
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

chassis check | فحص الشاسي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لقد الجناح الامامي اليسار	lghad left front wing	متضرر	damaged	



البند الخلفية

badna background

متضرر

damaged

ويوجد تصليح



MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	خلل في الاستحراق و وجوب تبديل زيت المحرك
حالة الكير	Transmission condition	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	





سقف	Roof	أصلي	Original	حاليوب
غطاء المحرك	hood	مصنوع	Painted	ومصالح بارد حاليوب
جناح امامى يسار	Left Front fender	مغير بقطعة غير اصلية ومصنوع	Changed with a non-original and dyed piece	
باب امامى يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش مفتوح
التكمة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش اثر حاليوب
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش مفتوح
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش اثر حاليوب
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	رصعات خدوش اثر حاليوب مفتوح
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	مغير بقطعة اصلية	Replaced with Original	صبغ ومعجون
باب خلفى يمين	Right Rear Door	مغير بقطعة غير أصلية ومصنوع	Changed with a non-original and dyed piece	
التكمة العليا اليمين	right	مصنوع و ممعجن	Painted and pasted	وقص ولحيم
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	مصنوع و ممعجن	Painted and pasted	وقص ولحيم
باب امامى يمين	Right Front Door	مغير بقطعة غير أصلية ومصنوع	Changed with a non-original and dyed piece	
جناح امامى يمين	Right Left fender	مصنوع و ممعجن	Painted and pasted	مغير
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة