



<https://iqas.mop.gov.iq>

Inspection Report - تقرير التفتيش

3VW1T7BU2PM017049 | Volkswagen | Jetta | 4 Cylinder Engine | Manual

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الوثائق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30798
تاريخ الكشف	Check Date	10/4/2025
وقت الكشف	Check Time	12:42 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/4/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	2:00 PM
Car Details معلومات المركبة		
الماركة	Makes	Volkswagen
الموديل	Model	Jetta
رقم الشاسي	Chassis No	3VW1T7BU2PM017049
سنة الصنع	YEAR	2023
ميل	Mile	32940
اللون	COLOR	Grey
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Manual
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

chassis check | فحص الشاسي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لقد الجناح الامامي اليسار	lghad left front wing	متضرر	damaged	مصلح



BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
سقف	Roof	سقف زجاج	glass ceiling	
غطاء المحرك	hood	مصبوغ و معجون	Painted and pasted	من الداخل والخارج خدوش تلف
جناح امامى يسار	Left Front fender	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
باب امامى يسار	Left Front Door	مصبوغ و معجون	Painted and pasted	مغير
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	ضرر بسيط
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	خدوش
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
باب خلفى يمين	Right Rear	أصلي	Original	رصعات خدوش

Door			
التكمة العليا اليمين	right	أصلي	Original
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original
الدواسة السفلي اليمين	right	أصلي	Original
باب امامي يمين	Right Front Door	أصلي	Original
جناح امامي يمين	Right Left fender	أصلي	Original
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤولة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة