



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

1VWSA7A38MC006718 | Volkswagen | Passat | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم




رقم الكشف	Ref. No.	30577
تاريخ الكشف	Check Date	9/21/2025
وقت الكشف	Check Time	2:45 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	9/21/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	4:00 PM
Car Details معلومات المركبة		
الماركة	Makes	Volkswagen
الموديل	Model	Passat
رقم الشاسي	Chassis No	1VWSA7A38MC006718
سنة الصنع	YEAR	2021
ميل	Mile	125069
اللون	COLOR	White
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	67%
الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	65%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	66%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	68%

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	64%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	19%

BATTERY CHECK | فحص البطارية




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	Battery check (%)	70%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الدينامو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الدينامو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



خدوش تلف	Original	أصلي	Roof	سقف
	Changed with a non-original and dyed piece	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	hood	غطاء المحرك
	Changed with a non-original and dyed piece	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Left Front fender	جناح امامى يسار
رصعات خدوش تحويل	Original	أصلي	Left Front Door	باب امامى يسار
خدوش	Original	أصلي	left	التكمة اليسار العليا
	Original	أصلي	left	التكمة الوسطية اليسار
	Original	أصلي	left	الدواسة السفلى اليسار
خدوش تحويل	Original	أصلي	Left Rear Door	باب خلفى يسار
رصعات خدوش تحويل	Original	أصلي	Left Rear fender	جناح خلفى يسار

رصعات خدوش	Original	أصلي	Trunk	حقيبة السيارة
رصعات خدوش تكحيل	Original	أصلي	Right Rear fender	جناح خلفي يمين
رصعات خدوش	Original	أصلي	Right Rear Door	باب خلفي يمين
خدوش تكحيل	Original	أصلي	right	التكمة العليا اليمين
	Original	أصلي	right	التكمة الوسطية اليمين
	Original	أصلي	right	الدواسة السفلى اليمين
خدوش	Original	أصلي	Right Front Door	باب امامي يمين
رصعات خدوش	fixing whit out paint	(مصلح بدون صبغ) بارد	Right Left fender	جناح امامي يمين
	the test does not include the plastic parts	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	Important notes	ملاحظة مهمة
	NOTE	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤولة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	Important notes	ملاحظة مهمة

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	سوء	bad	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	ندبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	مقبول	acceptable	
منظومة التدفئة	Heating system	وسط	middle	

عداد المسافات | Odometer



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة