



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

3TYCZ5AN0PT167433 | Toyota | Tacoma | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الوثائق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30919
تاريخ الكشف	Check Date	10/10/2025
وقت الكشف	Check Time	2:34 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/10/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	6:00 PM
Car Details معلومات المركبة		
الماركة	Makes	Toyota
الموديل	Model	Tacoma
رقم الشاسي	Chassis No	3TYCZ5AN0PT167433
سنة الصنع	YEAR	2023
ميل	Mile	18049
اللون	COLOR	White
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Utility Truck
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

chassis check | فحص الشاسي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
اليدنة الامامية	front body	متضرر	damaged	



تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	لم يتم فحص الشواصي من الاسفل بسبب عدم صعود الجك الوسطي بسبب الدوسات الجانبية
لغد الجناح الامامي اليسار	lighth left front wing	متضرر	damaged	



قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	متضرر	damaged	ضرر بسيط
----------------------	------------------------	-------	---------	----------



لغد الجناح الامامي اليمين	lighth Right front wing	متضرر	damaged	
---------------------------	-------------------------	-------	---------	--



BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	71%
فحص السلف	Starter Check	جيد	Good	

فحص الدايمنو بدون احمال	No Load Dynamo Check	جيد	Good
فحص الدايمنو مع الأحمال	With load Dynamo Check	جيد	Good
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good
فحص الأرضي	Earth Check	جيد	Good

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
سقف	Roof	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	
غطاء المحرك	hood	مغير بقطعة غير أصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
جناح أمامي يسار	Left Front fender	مغير بقطعة غير أصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
باب أمامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش تكجيل ضرر بسيط
التكمة اليسار العليا	left	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	خدوش
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	
باب خلفي يمين	Right Rear Door	مصبوغ	Painted	
التكمة العليا اليمين	right	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	

التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامي يمين	Right Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح امامي يمين	Right Left fender	أصلي	Original	رصعات خدوش مفتوح
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل		the test does not include the plastic parts
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير		NOTE

Glass inspection | فحص الزجاج




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	ندبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب الايسر	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب الايمن	Right Fog light	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة




منظومة التبريد	cooling system	جيد	good
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good

عداد المسافات | Odometer



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة