



<https://iqas.mop.gov.iq>

Inspection Report - تقرير التفتيش

1C4RJFAG8HC618180 | Jeep | Grand Cherokee | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الوثائق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30914
تاريخ الكشف	Check Date	10/10/2025
وقت الكشف	Check Time	1:48 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/10/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	6:00 PM
Car Details معلومات المركبة		
الماركة	Makes	Jeep
الموديل	Model	Grand Cherokee
رقم الشاسي	Chassis No	1C4RJFAG8HC618180
سنة الصنع	YEAR	2017
ميل	Mile	134179
اللون	COLOR	Grey
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
تهريب زيت الكبر	Gear Oil Leakage	نعم	Yes	



BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	67%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الدايمنو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الدايمنو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



سقف	Roof	أصلي	Original	رصفات خدوش
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	رصفات خدوش تكحيل نكراش
جناح امامي يسار	Left Front fender	أصلي	Original	رصفات خدوش
باب امامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصفات خدوش
التكمة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلي اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear	أصلي	Original	رصفات خدوش تكحيل

Door				
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلى	Original	رصعات خدوش تكحيل
حقيبة السيارة	Trunk	أصلى	Original	رصعات خدوش
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	أصلى	Original	رصعات خدوش تكحيل
باب خلفى يمين	Right Rear Door	أصلى	Original	رصعات خدوش
التكمة العليا اليمين	right	أصلى	Original	خدوش
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلى	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلى	Original	
باب امامي يمين	Right Front Door	أصلى	Original	رصعات خدوش
جناح امامي يمين	Right Left fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل		the test does not include the plastic parts
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير		NOTE

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	سئء	bad	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	لايعمل	does not work	
الزجاج الامامي	front glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي اليمين	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي اليمين	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث اليمين	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث اليسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي اليسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي اليسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي اليسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب اليسر	Left fog light	يوجد عطل	There's a malfunction	
المصباح الخلفي اليسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي اليمين	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب اليمين	Right Fog light	يوجد عطل	There's a malfunction	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	مقبول	acceptable	
منظومة التدفئة	Heating system	وسط	middle	

Odometer | عداد المسافات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة