



<https://iqas.mop.gov.iq>

Inspection Report - تقرير التفتيش

3MW5R1J09L8B12299 | BMW | 3-Series | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الوثائق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30565
تاريخ الكشف	Check Date	9/20/2025
وقت الكشف	Check Time	5:56 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	9/20/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	7:00 PM


Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	BMW
الموديل	Model	3-Series
رقم الشاسي	Chassis No	3MW5R1J09L8B12299
سنة الصنع	YEAR	2020
كم	KM	116230
اللون	COLOR	White
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



سقف	Roof	أصلى	Original	خدوش تلف
غطاء المحرك	hood	مغير بقطعة اصلية	Replaced with Original	بدون صبغ
جناح امامى يسار	Left Front fender	مغير بقطعة اصلية	Replaced with Original	بدون صبغ
باب امامى يسار	Left Front Door	أصلى	Original	خدوش تكحيل
التكمة اليسار العليا	left	أصلى	Original	رصعات خدوش تكحيل تلف
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلى	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلى	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلى	Original	رصعات خدوش
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تلف
حقيبة السيارة	Trunk	متضرر	damaged	رصعات خدوش
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	أصلى	Original	رصعات خدوش
باب خلفى يمين	Right Rear Door	أصلى	Original	رصعات خدوش
التكمة العليا اليمين	right	أصلى	Original	خدوش تلف
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلى	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلى	Original	
باب امامى يمين	Right Front Door	أصلى	Original	رصعات خدوش
جناح امامى يمين	Right Left fender	أصلى	Original	رصعات خدوش مفتوح
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	

Odometer | عداد المسافات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



وزارة التخطيط
الهيئة العراقية للاعتماد
IQAS

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وادارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد

مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

ستفد

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٩

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة