



https://iqas.mop.gov.iq

## Inspection Report - تقرير التفتيش

3FTTW8E39NRA56006 | Ford | Maverick | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق - مقابل المستشفى العربي  
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



|                               |                  |                   |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| رقم الكشف                     | Ref. No.         | 31001             |
| تاريخ الكشف                   | Check Date       | 10/15/2025        |
| وقت الكشف                     | Check Time       | 12:07 PM          |
| تاريخ تسليم المركبة           | Delivery Date    | 10/15/2025        |
| وقت تسليم المركبة             | Delivery Time    | 1:00 PM           |
| معلومات المركبة   Car Details |                  |                   |
| الماركة                       | Makes            | Ford              |
| الموديل                       | Model            | Maverick          |
| رقم الشاسي                    | Chassis No       | 3FTTW8E39NRA56006 |
| سنة الصنع                     | YEAR             | 2022              |
| ميل                           | Mile             | 33538             |
| اللون                         | COLOR            | White             |
| عدد الابواب                   | DOORS            | 4 door            |
| المواصفات الإقليمية           | SPECS            | Other             |
| نوع النقل                     | TRANSMISSION     | Automatic         |
| نوع الجسم                     | BODY TYPE        | Utility Truck     |
| نوع الوقود                    | Fuel Type        | هجين              |
| عدد الاسطوانات                | No. Of Cylinders | 4                 |
| قوة الحصان                    | Horsepower       | 150 - 200 HP      |

### Tire condition | حالة الاطارات



| المجموعة              | Type             | الوصف | Description | Additional Info    |
|-----------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|
| الاطار الامامي اليسار | Left front tire  | سيئ   | bad         | تاريخ الانتاج 2022 |
| الاطار الخلفي اليسار  | Left rear tire   | سيء   | bad         | تاريخ الانتاج 2022 |
| الاطار الخلفي اليمين  | Right rear tire  | سيء   | bad         | تاريخ الانتاج 2022 |
| الاطار الامامي اليمين | Right front tire | سيء   | bad         | تاريخ الانتاج 2022 |

### SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

| المجموعة           | Type                   | الوصف                                        | Description                                         | Additional Info |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| الدبل الامامي يمين | Right Front Suspension | قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يمين | Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value | 67%             |
| الدبل الامامي يسار | Left Front Suspension  | قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يسار | Left Front Suspension (Min20%) --inferential value  | 68%             |


|                              |                       |                                                               |                                                            |     |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| الدبل الخلفى يمين            | Right Rear Suspension | قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفى يمين                   | Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value        | 69% |
| الدبل الخلفى يسار            | Left Rear Suspension  | قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفى يسار                   | Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value         | 66% |
| فحص الانزلاق الجانبي الأمامي | Front Side Slip Check | قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية | Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value | 0.0 |
| فحص الانزلاق الجانبي الخلفي  | Rear Side Slip Check  | قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية  | Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value   | 0.0 |

## BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح



| المجموعة        | Type        | الوصف                                    | Description                              | Additional Info |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| المكابح         | Break Check | قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح         | Brakes (MIN.50%)--inferential value      | 68%             |
| المكابح اليدوية | Side Break  | قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية | Side Brakes (MIN.16%)--inferential value | 19%             |

## chassis check | فحص الشاصي



| المجموعة                  | Type                       | الوصف | Description | Additional Info |
|---------------------------|----------------------------|-------|-------------|-----------------|
| البدنة الامامية           | front body                 | جيد   | good        |                 |
| جسر امامي                 | front bridge               | جيد   | good        |                 |
| رأس الشاصي الامامي الأيسر | left head of front chassis | سليم  | good        |                 |
| الشاصي الامامي اليمين     | Front chassis right        | سليم  | good        |                 |
| الشاصي الامامي اليسر      | Front chassis left         | سليم  | good        |                 |
| لغد الجناح الامامي اليسار | lighad left front wing     | جيد   | good        |                 |
| قاعدة دبل امامي يسار      | Double base front left     | جيد   | good        |                 |
| قاعدة دبل امامي يمين      | Double base front right    | جيد   | good        |                 |
| ارضية السفلى              | lower floor                | جيد   | good        |                 |
| جسر خلفي                  | back bridge                | جيد   | good        |                 |
| البدنة الخلفية            | badna background           | متضرر | damaged     |                 |



|                          |                            |       |         |
|--------------------------|----------------------------|-------|---------|
| حوض السيارة              | car basin                  | سليم  | good    |
| رأس الشاصي الخلفي الأيسر | left head of front chassis | سليم  | good    |
| رأس الشاصي الخلفي الأيمن | right head of rear chassis | متضرر | damaged |



|                      |                    |       |         |                  |
|----------------------|--------------------|-------|---------|------------------|
| الشاصي الخلفي الايمن | Rear chassis right | متضرر | damaged | يوجد صبغ ومعدجون |
|----------------------|--------------------|-------|---------|------------------|



|                      |                       |      |      |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| الشاصي الخلفي الايسر | Rear chassis left     | سليم | good |
| تقاطع الشاصي الخلفي  | cross of rear chassis | سليم | good |
| ارضية صندوق السيارة  | car trunk floor       | سليم | good |

## LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



| المجموعة                    | Type                         | الوصف | Description | Additional Info             |
|-----------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------------------|
| فحص الرديتر                 | Radiator check               | سليم  | good        |                             |
| مشط ستيرن                   | steering rack                | وسط   | central     | يوجد ملعب بسيط في مشط ستيرن |
| حجر البيئة                  | Catalytic                    | سليم  | good        |                             |
| حساس الأكسجين               | Oxygen Sensors               | سليم  | good        |                             |
| فحص حامل المحرك             | Engine Mounters Check        | وسط   | Mid         |                             |
| فحص حامل الكير              | Gear Mounters Check          | وسط   | Center      |                             |
| تهريب منظومة الماء          | Water System Leakage         | كلا   | No          |                             |
| تهريب زيت الكير             | Gear Oil Leakage             | كلا   | No          |                             |
| تهريب زيت المحرك            | Engine Oil Leakage           | كلا   | No          |                             |
| تهريب زيت المكابح           | break oil leakage            | كلا   | No          |                             |
| فحص تسريب خزان الوقود       | Fuel Tank Leakage Check      | كلا   | No          |                             |
| منظومة التحكم بأبخرة الوقود | Evaporation Emission Control | سليم  | good        |                             |
| فحص المالنصة                | Exhaust inspection           | صدأ   | Rust        |                             |

## Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



| المجموعة             | Type                                 | الوصف | Description | Additional Info |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|-----------------|
| طبلة أمامي أسفل يسار | Lower Control Arm Bushings left Side | مقبول | acceptable  |                 |
| رأس الروط الایسر     | Outer Tire Rod End Left Side         | سيئ   | Bad         |                 |



|                      |                                         |       |            |  |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|------------|--|
| درايف شفت أمامي يسار | Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side | مقبول | acceptable |  |
| طبلة أمامي أسفل يمين | Lower Control Arm Bushings Left Side    | مقبول | acceptable |  |
| رأس الروط الایمن     | Outer Tire Rod End Right Side           | سيئ   | Bad        |  |



|                      |                                           |       |            |  |
|----------------------|-------------------------------------------|-------|------------|--|
| درايف شفت أمامي يمين | Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side | مقبول | acceptable |  |
|----------------------|-------------------------------------------|-------|------------|--|



|                      |            |     |     |  |
|----------------------|------------|-----|-----|--|
| عمود مقاومة الانقلاب | stabilizer | سيئ | Bad |  |
|----------------------|------------|-----|-----|--|



|               |                              |     |         |
|---------------|------------------------------|-----|---------|
| الرباط        | sway bar                     | وسط | central |
| لاستيك الرباط | sway bar bracket and bushing | وسط | central |

## Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



| المجموعة       | Type         | الوصف | Description | Additional Info |
|----------------|--------------|-------|-------------|-----------------|
| الهاوزن الخلفي | back haowzen | وسط   | central     |                 |

## MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك



| المجموعة        | Type                   | الوصف | Description | Additional Info                              |
|-----------------|------------------------|-------|-------------|----------------------------------------------|
| قياس صوت المحرك | Engine Sound           | مقبول | acceptable  |                                              |
| حالة المحرك     | engine condition       | مقبول | acceptable  | يوجد خلل في الاسحقاق و وجوب تبديل زيت المحرك |
| حالة الكبر      | Transmission condition | مقبول | acceptable  |                                              |

## OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | اخطال الالكترونية



| المجموعة                    | Type                     | الوصف              | Description    | Additional Info |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| لوحة المؤشرات               | Dashboard                | لايوجد قيد للتعطل  | No Fault Found |                 |
| الكترونية الملتى ميديا      | Multi Media Electronics  | لايوجد قيد للتعطل  | No Fault Found |                 |
| الكترونية الاضواء           | electronic lights        | لا يوجد قيد للتعطل | No Fault Found |                 |
| الكترونيات - ABS-ASR-ESP    | ABS-ASR-ESP              | لايوجد قيد للتعطل  | No Fault Found |                 |
| مقود كهربائي                | Electrical Steering      | لايوجد قيد للتعطل  | No Fault Found |                 |
| الكترونية المكيف            | Air Condition            | لايوجد قيد للتعطل  | No Fault Found |                 |
| الكترونية المحرك            | Engine Electronics       | لايوجد قيد للتعطل  | No Fault Found |                 |
| الكترونية ناقل الحركة       | Transmission Electronics | لايوجد قيد للتعطل  | No Fault Found |                 |
| الوسائد الهوائية            | Airbags                  | سليم               | good           |                 |
| احزمة الامان                | Safety belts             | سليم               | good           |                 |
| منظومة الرادار او الكاميرات | radar system             | لايوجد قيد للتعطل  | No Fault Found |                 |

## BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



| المجموعة              | Type              | الوصف                       | Description                                | Additional Info        |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| صور السيارة           | Car Pictures      | صور                         | Pictures                                   |                        |
|                       |                   |                             |                                            |                        |
| سقف                   | Roof              | أصلي                        | Original                                   | رصعات خدوش تلف         |
| غطاء المحرك           | hood              | أصلي                        | Original                                   | خدوش تلف               |
| جناح امامى يسار       | Left Front fender | أصلي                        | Original                                   | رصعات خدوش تلف         |
| باب امامى يسار        | Left Front Door   | أصلي                        | Original                                   | رصعات خدوش             |
| التكمة اليسار العليا  | left              | أصلي                        | Original                                   | رصعات خدوش             |
| التكمة الوسطية اليسار | left              | أصلي                        | Original                                   |                        |
| الدواسة السفلى اليسار | left              | أصلي                        | Original                                   |                        |
| باب خلفى يسار         | Left Rear Door    | أصلي                        | Original                                   | رصعات خدوش             |
| جناح خلفى يسار        | Left Rear fender  | أصلي                        | Original                                   | رصعات خدوش             |
| حقيبة السيارة         | Trunk             | مصبوغ و ممعجن               | Painted and pasted                         | مفتوح رصعات خدوش تكحيل |
| جناح خلفى يمين        | Right Rear fender | مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ | Changed with a non-original and dyed piece |                        |
| باب خلفى يمين         | Right Rear Door   | أصلي                        | Original                                   | رصعات خدوش             |
| التكمة العليا اليمين  | right             | أصلي                        | Original                                   | خدوش                   |
| التكمة الوسطية اليمين | right             | أصلي                        | Original                                   |                        |
| الدواسة السفلى اليمين | right             | أصلي                        | Original                                   |                        |
| باب امامى يمين        | Right Front Door  | أصلي                        | Original                                   | رصعات خدوش تلف         |

|             |                 |                                                                                                        |                                                      |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ملاحظة مهمة | Important notes | الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل                                               | the test does not include the plastic parts          |
| ملاحظة مهمة | Important notes | ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤولة عن ما يحدث بعد استلام التقرير | NOTE                                                 |
| ملاحظة مهمة | Important note  | %تكون نسبة دقة فحص السيارات المغلفة 80                                                                 | The accuracy rate of inspecting wrapped cars is 80%. |

## Glass inspection | فحص الزجاج




| المجموعة                  | Type                     | الوصف | Description | Additional Info |
|---------------------------|--------------------------|-------|-------------|-----------------|
| ماسحات الزجاج             | Windshield Wipers        | وسط   | Central     |                 |
| مضخة ماء زجاج             | Glass Water Pump         | سليم  | good        |                 |
| الزجاج الامامي            | front glass              | نحبات | scars       |                 |
| المرايا الجانبية اليمين   | Right side mirrors       | سليم  | good        |                 |
| زجاج الباب الامامي الايمن | right front door glass   | سليم  | good        |                 |
| زجاج الباب الخلفي الايمن  | right rear right glass   | سليم  | good        |                 |
| الزجاج المثلث الايمن      | Glass right triangle     | سليم  | good        |                 |
| الزجاج الخلفي             | rear glass               | سليم  | good        |                 |
| الزجاج المثلث الايسر      | The left triangle glass. | سليم  | good        |                 |
| زجاج الباب الخلفي الايسر  | left rear door glass     | سليم  | good        |                 |
| زجاج الباب الامامي الايسر | left front door glass    | سليم  | good        |                 |
| المرايا الجانبية اليسار   | Left side mirrors        | سليم  | good        |                 |
| بطانة السقف               | Roof Liner               | مقبول | acceptable  |                 |

## Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



| المجموعة               | Type            | الوصف | Description | Additional Info |
|------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| المصباح الامامي الايسر | Left headlight  | جيد   | good        |                 |
| المصباح الخلفي الايسر  | Left taillight  | جيد   | good        |                 |
| المصباح الخلفي الايمن  | Right back lamp | جيد   | good        |                 |
| المصباح الامامي الايمن | Right headlight | جيد   | good        |                 |

## Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



| المجموعة       | Type           | الوصف | Description | Additional Info |
|----------------|----------------|-------|-------------|-----------------|
| منظومة التبريد | cooling system | جيد   | good        |                 |
| منظومة التدفئة | Heating system | جيد   | good        |                 |



| المجموعة                 | Type                       | الوصف | Description | Additional Info |
|--------------------------|----------------------------|-------|-------------|-----------------|
| حالة البطارية            | Battery status             | مقبول | acceptable  |                 |
| فحص الشحن والتفريغ       | Charge and discharge check | مقبول | acceptable  |                 |
| نسبة الفولتية            | Voltage ratio              | مقبول | acceptable  |                 |
| فحص منظومة الهايبريد     | Hybrid system inspection   | مقبول | acceptable  |                 |
| عمل الخلايا بدون الاحمال | Cell work without loads    | مقبول | acceptable  |                 |


#### عداد المسافات | Odometer



| المجموعة           | Type                | الوصف | Description | Additional Info |
|--------------------|---------------------|-------|-------------|-----------------|
| صورة العداد الحالي | Current meter image | صورة  | image       |                 |



#### ملاحظات اضافية | Additional Notes



| المجموعة  | Type  | الوصف     | Description | Additional Info                   |
|-----------|-------|-----------|-------------|-----------------------------------|
| الملاحظات | Notes | الملاحظات | Notes       | وجوب عمل ميزانية و بلانص للاطارات |

# شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

**شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات**

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

**TYPE - A-**

في مجال:

**- قطاع مركبات النقل**

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد  
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم  
نائب رئيس مجلس الوزراء  
وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٠٤

د. محمد لطيف أحمد  
مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة