



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

3PCAJ5J34NF102238 | Infiniti | Others | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	31008
تاريخ الكشف	Check Date	10/15/2025
وقت الكشف	Check Time	3:37 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/15/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	5:00 PM
Car Details معلومات المركبة		
الماركة	Makes	Infiniti
الموديل	Model	 Others
رقم الشاسي	Chassis No	3PCAJ5J34NF102238
سنة الصنع	YEAR	2022
كم	KM	41883
اللون	COLOR	Black
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

Tire condition | حالة الاطارات




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج 2024
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج 2024
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج 2024
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	جيد	good	تاريخ الانتاج 2025

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	78%
الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	80%

الدبل الخلفى يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفى يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	79%
الدبل الخلفى يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفى يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	81%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامى	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامى استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفى	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفى استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	70%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	32%

chassis check | فحص الشاصي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البينة الامامية	front body	جيد	good	
جسر امامي	front bridge	جيد	good	
رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	متضرر	damaged	ضرر بسيط



الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good	
الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighthad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighthad Right front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good	

ارضية السفلى	lower floor	جيد	good
جسر خلفي	back bridge	جيد	good
البدنة الخلفية	badna background	جيد	good
حوض السيارة	car basin	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	ضرر بسيط	minor damage



رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	ضرر بسيط	minor damage
--------------------------	----------------------------	----------	--------------




LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	ضرر بسيط	minor damage	



مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	يوجد ملعب بسيط في مشط ستيرن
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	سيئ	Bad	



فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	نعم	Yes



تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No
تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good
فحص الصالصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust

فحص منظومة التعليق الامامية | Check the front suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	سيئ	bad	



رأس الروط الاليسر	Outer Tire Rod End Left Side	سيئ	Bad
-------------------	------------------------------	-----	-----



درايف شفت أمامي يسار

Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side

سيء

Bad



طبلة أمامي أسفل يمين

Lower Control Arm Bushings Left Side

مقبول

acceptable

رأس الربوط اليمين

Outer Tire Rod End Right Side

سيئ

Bad



درايف شفت أمامي يمين

Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side

مقبول

acceptable

عمود مقاومة الانقلاب

stabilizer

سيئ

Bad



الرباط

sway bar

وسط

central

لاستيك الرباط

sway bar bracket and bushing

وسط

central

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------

فحص الكاردن	proper shaft	مقبول	acceptable	
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	مقبول	acceptable	
فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	مقبول	acceptable	
فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central	ضرر بسيط



درايم شفت خلفي يمين	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central	ضرر بسيط




عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	سيئ	bad	
----------------------------	---------------	-----	-----	--



الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central	
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central	

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	خلل في الاستحراق
حالة الكير	Transmission condition	مقبول	acceptable	

OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | العطل الالكترونية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الكثرونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الكثرونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الكثرونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الكثرونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الكثرونية المحرك	Engine Electronics	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الكثرونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	سليم	good	
احزمة الامان	Safety belts	متضرر	damaged	خلل في خطوط الاحزمة



منظومة الرادار او الكامرات	radar system	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
منظومة الحساسات او النقطة العمياء	blind spot system	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	

BATTERY CHECK | فحص البطارية




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	Battery check (%)	78%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الدايينو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الدايينو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



سقف	Roof	أصلي	Original	رصعات خدوش نكراش تلف
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل نكراش تلف
جناح امامي يسار	Left Front fender	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	نكراش معير
باب امامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل
التكمة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش نكراش
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش نكراش
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش نكراش
حقيبة السيارة	Trunk	بلاستيك	plastic	
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش نكراش
باب خلفي يمين	Right Rear Door	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل نكراش تلف مفتوح
التكمة العليا اليمين	right	أصلي	Original	خدوش نكراش
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامي يمين	Right Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل

جناح امامي يمين	Right Left fender	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل نكراش
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل		
ملاحظة مهمة	Important notes	NOTE ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤولة عن ما يحدث بعد استلام التقرير		

Glass inspection | فحص الزجاج




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	جيد	good	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب الايسر	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب الايمن	Right Fog light	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	مقبول	acceptable	
منظومة التدفئة	Heating system	وسط	middle	



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة