



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

KL47LBE26RB078077 | Buick | Others | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30737
تاريخ الكشف	Check Date	10/1/2025
وقت الكشف	Check Time	11:43 AM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/1/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	1:00 AM
معلومات المركبة Car Details		
الماركة	Makes	Buick
الموديل	Model	 Others
رقم الشاسي	Chassis No	KL47LBE26RB078077
سنة الصنع	YEAR	2024
كم	KM	20668
اللون	COLOR	Red
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

Tire condition | حالة الاطارات




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيئ	bad	تاريخ الانتاج 2022
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2023
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2023
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2023

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	68%
الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	69%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	68%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	68%

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	65%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	19%

chassis check | فحص الشاسي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البينة الامامية	front body	متضرر	damaged	متضرر و مملح و يوجد صيغ و معجون



جسر امامي	front bridge	جيد	good
رأس الشاسي الامامي اليمين	right head of front chassis	سليم	good
رأس الشاسي الامامي الايسر	left head of front chassis	سليم	good
تقاطع الشاسي الامامي	cross of front chassis	سليم	good
الشاسي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good
الشاسي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good
لغد الجناح الامامي اليسار	lighad left front wing	متضرر	damaged




قاعدة دبل امامي يسار

Double base front left

متضرر

damaged



لغد الجناح الامامي اليمين

lighad Right front wing

جيد

good

قاعدة دبل امامي يمين

Double base front right

جيد

good

ارضية السفلى

lower floor

متضرر

damaged



جسر خلفي

back bridge

جيد

good

البدنة الخلفية

badna background

جيد

good

حوض السيارة

car basin

سليم

good

رأس الشاصي الخلفي الأيسر

left head of front chassis

سليم

good

رأس الشاصي الخلفي الأيمن

right head of rear chassis

سليم

good

الشاصي الخلفي الايمن

Rear chassis right

سليم

good

الشاصي الخلفي الايسر

Rear chassis left

سليم

good

تقاطع الشاصي الخلفي

cross of rear chassis

سليم

good

ارضية صندوق السيارة

car trunk floor

سليم

good


LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	يوجد ملعب بسيط في مشط ستيرن

حجر البيئة	Catalytic	سليم	good
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good
فحص الصالصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت امامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت امامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الهاوزن الخلفي	back haowzen	وسط	central	

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	يوجد خلل في الاستحراق
حالة الكير	Transmisson condition	مقبول	acceptable	

OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | االاعطال الالكترونية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	يوجد قيد للتعطل	Fault Found	خلل في حساس حرارة الهواء



الالكترونية الملتي ميديا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
مدخل الطاقة	Power input	لا يوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونية الاضاء	electronic lights	لا يوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
نظام التعليق الهوائي	air suspension	لا يوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونية المحرك	Engine Electronics	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الالكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
المقاعد	Seats	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	سليم	good	
احزمة الامان	Safety belts	سليم	good	
منظومة الرادار او الكاميرات	radar system	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	
منظومة الحساسات او النقطة العمياء	blind spot system	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found	

BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	82%
فحص السلف	Starter Check	جيد	Good	
فحص الدايتمو بدون احمال	No Load Dynamo Check	جيد	Good	
فحص الدايتمو مع الأحمال	With load Dynamo Check	جيد	Good	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	جيد	Good	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
سقف	Roof	أصلي	Original	رصفات خدوش
غطاء المحرك	hood	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	من الداخل والخارج
جناح امامى يسار	Left Front fender	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	مفتوح
باب امامى يسار	Left Front Door	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	من الداخل صيغ ومعجون مفتوح
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	رصفات خدوش
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصفات خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	رصفات خدوش
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	رصفات خدوش
باب خلفى يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	رصفات خدوش
التكئة العليا اليمين	right	أصلي	Original	رصفات خدوش
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامى يمين	Right Front Door	أصلي	Original	رصفات خدوش

رصعات خدوش تكييل	fixing whit out paint	(مصلاح بدون صبغ) بارد	Right Left fender	جناح امامي يمين
the test does not include the plastic parts	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	Important notes	ملاحظة مهمة	
NOTE	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤولة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	Important notes	ملاحظة مهمة	

Glass inspection | فحص الزجاج




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	نحبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	مضلل	misleading	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	مضلل	misleading	
الزجاج الخلفي	rear glass	مضلل	misleading	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	مضلل	misleading	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	مضلل	misleading	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	


Odometer | عداد المسافات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



Additional Notes | ملاحظات اضافية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الملاحظات	Notes	الملاحظات	Notes	وجوب عمل ميزانية و بلانص للاطارات

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة