



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

7SAXCBE65PF430023 | Tesla | Model X | Unknown Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الوثائق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	31002
تاريخ الكشف	Check Date	10/15/2025
وقت الكشف	Check Time	12:15 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/15/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	3:00 PM
معلومات المركبة Car Details		
الماركة	Makes	Tesla
الموديل	Model	Model X
رقم الشاسي	Chassis No	7SAXCBE65PF430023
سنة الصنع	YEAR	2023
كم	KM	8681
اللون	COLOR	Black
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	North American Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	كهرباء
عدد الأسطوانات	No. Of Cylinders	Unknown
قوة الحصان	Horsepower	900+ HP

Tire condition | حالة الاطارات




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج 2024
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سوء	bad	تاريخ الانتاج 2023
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سوء	bad	تاريخ الانتاج 2023
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج 2024

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الهيئة الامامية	Front Set Check	قيمة استدلالية (MIN. 40%) فحص الهيئة الامامية	Front Set (MIN. 40%) -inferential value	1
فحص الهيئة الخلفية	Rear Set Check	قيمة استدلالية (MIN. 40%) فحص الهيئة الخلفية	Rear Set (MIN. 40%) --inferential value	1
الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	87%

الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	88%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	87%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	72%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	36%

chassis check | فحص الشاسي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدة الامامية	front body	متضرر	damaged	



جسر امامي	front bridge	جيد	good
رأس الشاسي الامامي اليمين	right head of front chassis	سليم	good
رأس الشاسي الامامي اليسار	left head of front chassis	سليم	good
تقاطع الشاسي الامامي	cross of front chassis	سليم	good
الشاسي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good
الشاسي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good
لغد الجناح الامامي اليسار	lighthad left front wing	جيد	good
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good
لغد الجناح الامامي اليمين	lighthad Right front wing	جيد	good
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good

ارضية السفلى	lower floor	جيد	good
جسر خلفي	back bridge	جيد	good
البدنة الخلفية	badna background	جيد	good
حوض السيارة	car basin	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أعلى يسار	Upper Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت امامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أعلى يمين	Upper Control Arm Bushings Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	مقبول	acceptable	
فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	مقبول	acceptable	

طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central
درايم شفت خلفي يمين	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable
طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	وسط	central
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central
درايم شفت خلفي يسار	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	وسط	central
الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central

OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الالكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الالكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
نظام التعليق الهوائي	air suspension	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الالكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الالكترونية المكيف	Air Condition	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الالكترونية المحرك	Engine Electronics	يوجد قيد للعتل	Fault Found	يوجد خلل في بوابات الهواء الامامية




المقاعد	Seats	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found
الوسائد الهوائية	Airbags	سليم	good
احزمة الامان	Safety belts	سليم	good
منظومة الرادار او الكامرات	radar system	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found
منظومة الحساسات او النقطة العمياء	blind spot system	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found

BODY AND PAINT CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



سقف	Roof	سقف زجاج	glass ceiling	
غطاء المحرك	hood	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
جناح امامى يسار	Left Front fender	مغلف	covered	رصفعات معير
باب امامى يسار	Left Front Door	مغلف	covered	ضرر بسيط رصفعات معير
التكمة اليسار العليا	left	أصلي	Original	
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	مغلف	covered	
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	مغلف	covered	رصفعات
حقيبة السيارة	Trunk	مغلف	covered	
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	مغلف	covered	
باب خلفى يمين	Right Rear Door	مغلف	covered	
التكمة العليا اليمين	right	أصلي	Original	
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامى يمين	Right Front Door	مغلف	covered	
جناح امامى يمين	Right Left fender	مغلف	covered	معير
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبيديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	
ملاحظة مهمة	Important note	%تكون نسبة دقة فحص السيارات المغلفة 80	The accuracy rate of inspecting wrapped cars is 80%.	

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	جيد	good	زجاج

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب الايسر	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب الايمن	Right Fog light	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

Inspection of hybrid cars | فحص سيارات الهجينة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
حالة البطارية	Battery status	جيد	good	98%



فحص الشحن والتفريغ	Charge and discharge check	جيد	good	
عدد الخلايا	Number of cells	عدد الخلايا	Number of cells	110 cell
نسبة الفولتية	Voltage ratio	جيد	good	
عمل الخلايا بالاحمال	Cell work with loads	جيد	good	
عمل الخلايا بدون الاحمال	Cell work without loads	جيد	good	
فحص منظومة الهايبريد	Hybrid system inspection	جيد	good	

عداد المسافات | Odometer



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	

Mileage	Reset
Distance 8,666 km	Total Energy 1,923 kWh
	Avg. Energy 221.9 Wh/km
Odometer : 8,666 km	
7SAXCBE65PF430023 GTW LOCKED	

وزارة التخطيط
الهيئة العراقية للاعتماد
IQAS

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وادارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق - بغداد - شارع ١٤ رمضان - قبل صعود جسر الاعظمية - مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تستند

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٠

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة