



<https://iqas.mop.gov.iq>

Inspection Report - تقرير التفتيش

JTDB4MEEXPJ009382 | Toyota | Corolla | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم






رقم الكشف	Ref. No.	31036
تاريخ الكشف	Check Date	10/17/2025
وقت الكشف	Check Time	1:07 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/17/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	2:00 PM
Car Details معلومات المركبة		
الماركة	Makes	Toyota
الموديل	Model	Corolla
رقم الشاسي	Chassis No	JTDB4MEEXPJ009382
سنة الصنع	YEAR	2023
ميل	Mile	7514
اللون	COLOR	Blue
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الأسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



سقف	Roof	أصلي	Original	خدوش تلف
غطاء المحرك	hood	مغير بقطعة غير أصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
جناح أمامي يسار	Left Front fender	مغير بقطعة غير أصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
باب أمامي يسار	Left Front Door	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	مفتوح متضرر من الداخل و مصلاح
التكمة اليسار العليا	left	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	ضرر بسيط رصعات خدوش
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	خدوش تلف
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	خدوش تلف
باب خلفي يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	خدوش
التكمة العليا اليمين	right	أصلي	Original	رصعات خدوش
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب أمامي يمين	Right Front Door	أصلي	Original	خدوش
جناح أمامي يمين	Right Left fender	أصلي	Original	ضرر بسيط رصعات خدوش
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصيغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤولة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	

عداد المسافات | Odometer



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة