



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

3FTTW8H31RRA01129 | Ford | Maverick | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	31027
تاريخ الكشف	Check Date	10/16/2025
وقت الكشف	Check Time	5:22 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/16/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	7:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Ford
الموديل	Model	Maverick
رقم الشاسي	Chassis No	3FTTW8H31RRA01129
سنة الصنع	YEAR	2024
ميل	Mile	6234
اللون	COLOR	Grey
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Van
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



رصفات وخدوش تكحيل	damaged	متضرر	Roof	سقف
من الداخل والخارج مفتوح	painted and pasted	مصبوغ و ممعجن	hood	غطاء المحرك
رصفات وخدوش تكحيل معير	fixing whit out paint	(مصلح بدون صبغ) بارد	Left Front Door	باب امامى يسار
رصفات وخدوش تكحيل	Original	أصلى	left	التكمة اليسار العليا
رصفات وخدوش تكحيل	Original	أصلى	left	التكمة الوسطية اليسار
رصفات وخدوش تكحيل	Original	أصلى	left	الدواسة السفلى اليسار
رصفات وخدوش تكحيل	fixing whit out paint	(مصلح بدون صبغ) بارد	Left Rear Door	باب خلفى يسار
رصفات وخدوش تكحيل	Original	أصلى	Left Rear fender	جناح خلفى يسار
خدوش	Original	أصلى	Trunk	حقيبة السيارة
معير	painted and pasted	مصبوغ و ممعجن	Right Rear fender	جناح خلفى يمين
متضرر من الداخل مصلح مفتوح	painted and pasted	مصبوغ و ممعجن	Right Rear Door	باب خلفى يمين
رصفات وخدوش تكحيل	painted and pasted	مصبوغ و ممعجن	right	التكمة العليا اليمين
رصفات وخدوش تكحيل	Original	أصلى	right	التكمة الوسطية اليمين
رصفات وخدوش تكحيل	Original	أصلى	right	الدواسة السفلى اليمين
متضرر من الداخل مصلح مفتوح	painted and pasted	مصبوغ و ممعجن	Right Front Door	باب امامى يمين
مفتوح	painted and pasted	مصبوغ و ممعجن	Right Left fender	جناح امامى يمين
the test does not include the plastic parts	the test does not include the plastic parts	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	Important notes	ملاحظة مهمة
NOTE	NOTE	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	Important notes	ملاحظة مهمة

Odometer | عداد المسافات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة