



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

JTEJU9FJ0AK017489 | Toyota | Prado | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الوثائق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	31076
تاريخ الكشف	Check Date	10/20/2025
وقت الكشف	Check Time	4:09 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/20/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	5:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Toyota
الموديل	Model	Prado
رقم الشاسي	Chassis No	JTEJU9FJ0AK017489
سنة الصنع	YEAR	2010
كم	KM	230837
اللون	COLOR	Grey
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



سقف	Roof	متضرر	damaged	رصاصات خدوش تلف جراد نكراش
غطاء المحرك	hood	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
جناح امامى يسار	Left Front fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصاصات خدوش تكحيل نكراش
باب امامى يسار	Left Front Door	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصاصات خدوش تكحيل تلف نكراش
التكئة اليسار العليا	left	أصلى	Original	رصاصات خدوش نكراش
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلى	Original	
الدواصة السفلى اليسار	left	أصلى	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلى	Original	رصاصات خدوش تكحيل تلف نكراش معير
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصاصات خدوش تكحيل
حقيبة السيارة	Trunk	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	متضرر من الداخل و مصلح مفتوح
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصاصات خدوش تكحيل تلف نكراش
باب خلفى يمين	Right Rear Door	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	معير
التكئة العليا اليمين	right	مصبوغ	painted	رصاصات خدوش تكحيل نكراش
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلى	Original	
الدواصة السفلى اليمين	right	أصلى	Original	
باب امامى يمين	Right Front Door	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
جناح امامى يمين	Right Left fender	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	

Glass inspection | فحص الزجاج




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	سوء	bad	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	خدبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	سوء	bad	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب الايسر	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب الايمن	Right Fog light	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	مقبول	acceptable	
منظومة التدفئة	Heating system	وسط	middle	

Odometer | عداد المسافات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



وزارة التخطيط
الهيئة العراقية للاعتماد
IQAS

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وادارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تستند

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة