



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

KMHCT41DBFU649521 | Hyundai | Accent | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	31193
تاريخ الكشف	Check Date	10/27/2025
وقت الكشف	Check Time	2:52 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/27/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	4:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Hyundai
الموديل	Model	Accent
رقم الشاسي	Chassis No	KMHCT41DBFU649521
سنة الصنع	YEAR	2015
كم	KM	57966
اللون	COLOR	White
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	Less than 150 HP

Tire condition | حالة الاطارات




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيئ	bad	تاريخ الانتاج 2021
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2021
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2021
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2021

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات


المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	68%
الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	70%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	81%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	80%

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	67%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	18%

chassis check | فحص الشاسي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدنة الامامية	front body	جيد	good	
جسر امامي	front bridge	ضرر بسيط	minor damage	



رأس الشاسي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good
رأس الشاسي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
تقاطع الشاسي الامامي	cross of front chassis	سليم	good
الشاسي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good
الشاسي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good
لغد الجناح الامامي اليسار	lighthad left front wing	جيد	good
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good
لغد الجناح الامامي اليمين	lighthad Right front wing	جيد	good
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good
ارضية السفلى	lower floor	جيد	good
جسر خلفي	back bridge	جيد	good
البدنة الخلفية	badna background	جيد	good
حوض السيارة	car basin	سليم	good
رأس الشاسي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاسي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good

الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	يوجد ملعب بسيط في مشط ستيرن
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالنة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	خلل في الاستحراق
حالة الكير	Transmission condition	مقبول	acceptable	مفتوح كيس الكير

OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | اخطال الالكترونية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية المحرك	Engine Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
المقاعد	Seats	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	سليم	good	
احزمة الامان	Safety belts	سليم	good	
منظومة الرادار او الكامرات	radar system	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	


BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	77%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الدايينو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الدايينو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
				
سقف	Roof	أصلي	Original	رصاصات خدوش تلف بالصبغ نكراش اثر حالوب
غطاء المحرك	hood	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصاصات خدوش تكحيل نكراش اثر حالوب
جناح امامى يسار	Left Front fender	مغير بقطعة اصلية	Replaced with Original	بدون صبغ
باب امامى يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصاصات خدوش نكراش
التكمة اليسار العليا	left	أصلي	Original	رصاصات خدوش نكراش
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصاصات خدوش نكراش
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصاصات خدوش تكحيل نكراش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	رصاصات خدوش نكراش اثر حالوب
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	رصاصات خدوش نكراش
باب خلفى يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	رصاصات خدوش نكراش
التكمة العليا اليمين	right	أصلي	Original	رصاصات خدوش نكراش
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	متضرر	damaged	رصاصات خدوش
باب امامى يمين	Right Front	أصلي	Original	رصاصات خدوش نكراش

Door			
جناح امامي يمين	Right Left fender	(مصلح بدون صغ (بارد	fixing whit out paint
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤولة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE

Glass inspection | فحص الزجاج




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	جيد	good	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب الايسر	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب الايمن	Right Fog light	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------

منظومة التبريد	cooling system	جيد	good
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good

عداد المسافات | Odometer



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------

صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	
--------------------	---------------------	------	-------	--



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة