



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

1C4JJXP65NW170704 | Jeep | Wrangler | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الوثائق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	31194
تاريخ الكشف	Check Date	10/27/2025
وقت الكشف	Check Time	4:21 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/27/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	5:00 PM
معلومات المركبة Car Details		
الماركة	Makes	Jeep
الموديل	Model	Wrangler
رقم الشاسي	Chassis No	1C4JJXP65NW170704
سنة الصنع	YEAR	2022
كم	KM	40616
اللون	COLOR	White
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	هجين
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP


Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيئ	bad	تاريخ الإنتاج 2021
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سيء	bad	تاريخ الإنتاج 2021
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سيء	bad	تاريخ الإنتاج 2021
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	سيء	bad	تاريخ الإنتاج 2021

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات


المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	70%
الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	78%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	79%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	82%



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدنة الامامية	front body	جيد	good	
جسر امامي	front bridge	جيد	good	
رأس الشاسي الامامي اليمين	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاسي الامامي اليسر	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاسي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاسي الامامي اليمين	Front chassis right	سليم	good	
الشاسي الامامي اليسر	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighthad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighthad Right front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good	
ارضية السفلى	lower floor	متضرر	damaged	



جسر خلفي	back bridge	متضرر	damaged	
----------	-------------	-------	---------	--



البدنة الخلفية	badna background	متضرر	damaged	يوجد صبيغ ومعجون
----------------	------------------	-------	---------	------------------



حوض السيارة	car basin	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	يوجد ملعب بسيط في مشط ستيرن
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص المالنصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	متضرر



Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أعلى يسار	Upper Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت امامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أعلى يمين	Upper Control Arm Bushings Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط اليمين	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت امامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الكاردن	proper shaft	مقبول	acceptable	مفتوح
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	مقبول	acceptable	
فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	مقبول	acceptable	
فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central	
طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	وسط	central	
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central	
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	وسط	central	
الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central	
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central	


OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | اخطال الالكترونية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية الملتي ميديا	Multi Media Electronics	يوجد قيد للعطل	Fault Found	يوجد خلل إلكترونية باب خزان الوقود



يوجد خلل في إلكترونية الضوء الخلفي اليسار	Fault Found	يوجد قيد عطل	electronic lights	الكترونية الاضواء
---	--------------------	--------------	-------------------	-------------------



ABS-ASR-ESP - الكترونيات	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found
الكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found
الكترونية المحرك	Engine Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found
الكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found
الوسائد الهوائية	Airbags	سليم	good
احزمة الامان	Safety belts	سليم	good
منظومة الرادار او الكاميرات	radar system	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found


BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------

صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
-------------	--------------	-----	----------	--





سقف	Roof	أصلي	Original	كشف
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	رصغات خدوش
جناح امامي يسار	Left Front fender	أصلي	Original	خدوش
باب امامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	خدوش
التكمة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصغات خدوش
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	من الداخل والخارج
حقيبة السيارة	Trunk	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	من الداخل والخارج
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	خدوش
باب خلفي يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	خدوش
التكمة العليا اليمين	right	أصلي	Original	خدوش
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامي يمين	Right Front Door	أصلي	Original	خدوش
جناح امامي يمين	Right Left fender	أصلي	Original	خدوش
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	جيد	good	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	ندبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	

زجاج الباب الخلفي اليسر	left rear door glass	سليم	good
زجاج الباب الامامي اليسر	left front door glass	سليم	good
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي اليسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب اليسر	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي اليسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي اليمين	Right back lamp	متضرر	Damaged	



كشاف الضباب اليمين	Right Fog light	جيد	good	
المصباح الامامي اليمين	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

Inspection of hybrid cars | فحص سيارات الهجينة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
حالة البطارية	Battery status	مقبول	acceptable	
فحص الشحن والتفريغ	Charge and discharge check	مقبول	acceptable	
عدد الخلايا	Number of cells	عدد الخلايا	Number of cells	96 cell
نسبة الفولتية	Voltage ratio	مقبول	acceptable	
عمل الخلايا بالاحمال	Cell work with loads	مقبول	acceptable	
عمل الخلايا بدون الاحمال	Cell work without loads	مقبول	acceptable	
فحص منظومة الهايبرد	Hybrid system inspection	مقبول	acceptable	

عداد المسافات | Odometer



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة