



https://iqas.mop.gov.iq

## Inspection Report - تقرير التفتيش

JTMBU9FJ7GK095281 | Toyota | Prado | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق - مقابل المستشفى العربي  
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



|                     |               |           |
|---------------------|---------------|-----------|
| رقم الكشف           | Ref. No.      | 4411      |
| تاريخ الكشف         | Check Date    | 7/29/2021 |
| وقت الكشف           | Check Time    | 3:00 AM   |
| تاريخ تسليم المركبة | Delivery Date | 7/29/2021 |
| وقت تسليم المركبة   | Delivery Time | 4:00 AM   |

### Car Details | معلومات المركبة

|                     |                  |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|
| الماركة             | Makes            | Toyota            |
| الموديل             | Model            | Prado             |
| رقم الشاسي          | Chassis No       | JTMBU9FJ7GK095281 |
| سنة الصنع           | YEAR             | 2016              |
| كم                  | KM               | 28208             |
| اللون               | COLOR            | White             |
| عدد الابواب         | DOORS            | 4 door            |
| المواصفات الإقليمية | SPECS            | GCC Specs         |
| نوع النقل           | TRANSMISSION     | Automatic         |
| نوع الجسم           | BODY TYPE        | SUV               |
| نوع الوقود          | Fuel Type        | Gasoline          |
| عدد الاسطوانات      | No. Of Cylinders | 6                 |
| قوة الحصان          | Horsepower       | 200 - 300 HP      |

### Tire condition | حالة الاطارات



| المجموعة              | Type             | الوصف | Description | Additional Info |
|-----------------------|------------------|-------|-------------|-----------------|
| الاطار الامامي اليسار | Left front tire  | سيئ   | bad         |                 |
| الاطار الخلفي اليسار  | Left rear tire   | سيء   | bad         |                 |
| الاطار الخلفي اليمين  | Right rear tire  | سيء   | bad         |                 |
| الاطار الامامي اليمين | Right front tire | سيء   | bad         |                 |

### SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

| المجموعة            | Type                   | الوصف                                         | Description                                         | Additional Info |
|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| فحص الهيئة الامامية | Front Set Check        | قيمة استدلالية (MIN. 40%) فحص الهيئة الامامية | Front Set (MIN. 40%) -inferential value             | 1%              |
| فحص الهيئة الخلفية  | Rear Set Check         | قيمة استدلالية (MIN. 40%) فحص الهيئة الخلفية  | Rear Set (MIN. 40%) --inferential value             | 3%              |
| الدبل الامامي يمين  | Right Front Suspension | قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يمين  | Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value | 79%             |

|                              |                       |                                                               |                                                            |     |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| الذبل الأمامي يسار           | Left Front Suspension | قيمة استدلالية (MIN. 20%) الذبل الأمامي يسار                  | Left Front Suspension (Min20%) --inferential value         | 80% |
| الذبل الخلفي يمين            | Right Rear Suspension | قيمة استدلالية (MIN. 20%) الذبل الخلفي يمين                   | Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value        | 84% |
| الذبل الخلفي يسار            | Left Rear Suspension  | قيمة استدلالية (MIN. 20%) الذبل الخلفي يسار                   | Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value         | 87% |
| فحص الانزلاق الجانبي الأمامي | Front Side Slip Check | قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية | Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value | 0.0 |
| فحص الانزلاق الجانبي الخلفي  | Rear Side Slip Check  | قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية  | Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value   | 0.0 |

### BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح



| المجموعة        | Type           | الوصف                                    | Description                              | Additional Info |
|-----------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| المكابح         | Break Check    | قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح         | Brakes (MIN.50%)--inferential value      | 46%             |
| المكابح اليدوية | Side Break     | قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية | Side Brakes (MIN.16%)--inferential value | 24%             |
| وزن السيارة     | Vehicle Weight | (KG) وزن السيارة                         | Car Weight (KG)                          | 2237            |

### chassis check | فحص الشاصي



| المجموعة                  | Type                        | الوصف | Description | Additional Info |
|---------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-----------------|
| البينة الامامية           | front body                  | جيد   | good        |                 |
| جسر امامي                 | front bridge                | جيد   | good        |                 |
| رأس الشاصي الأمامي الأيمن | right head of front chassis | سليم  | good        |                 |
| رأس الشاصي الامامي الأيسر | left head of front chassis  | سليم  | good        |                 |
| تقاطع الشاصي الامامي      | cross of front chassis      | سليم  | good        |                 |
| الشاصي الامامي الايمن     | Front chassis right         | سليم  | good        |                 |
| الشاصي الامامي الايسر     | Front chassis left          | سليم  | good        |                 |
| لغد الجناح الامامي اليسار | lighad left front wing      | جيد   | good        |                 |
| قاعدة ذبل امامي يسار      | Double base front left      | جيد   | good        |                 |
| لغد الجناح الامامي اليمين | lighad Right front wing     | جيد   | good        |                 |
| قاعدة ذبل امامي يمين      | Double base front right     | جيد   | good        |                 |
| ارضية السفلى              | lower floor                 | جيد   | good        |                 |
| جسر خلفي                  | back bridge                 | جيد   | good        |                 |
| البينة الخلفية            | badna background            | جيد   | good        |                 |
| رأس الشاصي الخلفي الأيسر  | left head of front chassis  | سليم  | good        |                 |
| رأس الشاصي الخلفي الأيمن  | right head of rear chassis  | سليم  | good        |                 |
| الشاصي الخلفي الايمن      | Rear chassis right          | سليم  | good        |                 |
| الشاصي الخلفي الايسر      | Rear chassis left           | سليم  | good        |                 |

## LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



| المجموعة                    | Type                         | الوصف | Description | Additional Info |
|-----------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------|
| بور ستيرن                   | power steering               | جيد   | good        |                 |
| مشط ستيرن                   | steering rack                | جيد   | good        |                 |
| حجر البيئة                  | Catalytic                    | سليم  | good        |                 |
| حساس الأكسجين               | Oxygen Sensors               | سليم  | good        |                 |
| فحص حامل المحرك             | Engine Mounters Check        | جيد   | Good        |                 |
| فحص حامل الكير              | Gear Mounters Check          | جيد   | Good        |                 |
| تهريب منظومة الماء          | Water System Leakage         | كلا   | No          |                 |
| تهريب زيت الكير             | Gear Oil Leakage             | كلا   | No          |                 |
| تهريب زيت المحرك            | Engine Oil Leakage           | كلا   | No          |                 |
| تهريب زيت الاكسل            | leakage of axel oil          | كلا   | No          |                 |
| تهريب زيت المكابح           | break oil leakage            | كلا   | No          |                 |
| فحص تسريب خزان الوقود       | Fuel Tank Leakage Check      | كلا   | No          |                 |
| منظومة التحكم بأبخرة الوقود | Evaporation Emission Control | سليم  | good        |                 |
| فحص الصالصة                 | Exhaust inspection           | جيد   | good        |                 |

## Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



| المجموعة             | Type                                      | الوصف | Description | Additional Info |
|----------------------|-------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|
| طبلة أمامي أعلى يسار | Upper Control Arm Bushings Left Side      | مقبول | acceptable  |                 |
| طبلة أمامي أسفل يسار | Lower Control Arm Bushings left Side      | مقبول | acceptable  |                 |
| رأس الروط الايسر     | Outer Tire Rod End Left Side              | مقبول | acceptable  |                 |
| درايف شفت أمامي يسار | Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side   | جيد   | Good        |                 |
| طبلة أمامي أعلى يمين | Upper Control Arm Bushings Right Side     | مقبول | acceptable  |                 |
| طبلة أمامي أسفل يمين | Lower Control Arm Bushings Left Side      | مقبول | acceptable  |                 |
| رأس الروط الايمن     | Outer Tire Rod End Right Side             | مقبول | acceptable  |                 |
| درايف شفت أمامي يمين | Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side | جيد   | Good        |                 |
| عمود مقاومة الانقلاب | stabilizer                                | مقبول | acceptable  |                 |

## Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



| المجموعة         | Type         | الوصف | Description | Additional Info |
|------------------|--------------|-------|-------------|-----------------|
| فحص الكاردن      | proper shaft | جيد   | good        |                 |
| فحص صليب الكاردن | Cardin Cross | جيد   | good        |                 |

|                             |                       |     |         |
|-----------------------------|-----------------------|-----|---------|
| فحص الاكسل الخلفي           | Back axel test        | جيد | good    |
| طبلة خلفي أسفل يمين         | lower right back drum | وسط | central |
| طبلة خلفي أسفل يسار         | lower left back drum  | وسط | central |
| عمود مقاوم الأنتقلاب الخلفي | sway bar link         | وسط | central |
| الرباط الخلفي               | back suspension       | وسط | central |
| لاستيك الرباط الخلفي        | back raber suspension | وسط | central |

## MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك




| المجموعة                 | Type                  | الوصف | Description | Additional Info     |
|--------------------------|-----------------------|-------|-------------|---------------------|
| % قياس رطوبة زيت المكابح | Break Oil Humidity %  | جيد   | good        |                     |
| قياس صوت المحرك          | Engine Sound          | مقبول | acceptable  | يوجد خلل في البلكات |
| حالة المحرك              | engine condition      | جيد   | good        |                     |
| حالة الكير               | Transmisson condition | جيد   | good        |                     |

## OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | OBD الاعطال الالكترونية



| المجموعة                 | Type                    | الوصف           | Description | Additional Info                |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| الالكترونية الملتي ميديا | Multi Media Electronics | يوجد قيد للتعطل | Fault Found | يوجد خلل في تحكم الزجاج الخلفي |
| الالكترونية المكيف       | Air Condition           | يوجد قيد للتعطل | Fault Found |                                |



## BATTERY CHECK | فحص البطارية



| المجموعة                | Type                     | الوصف            | Description       | Additional Info |
|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| فحص البطارية            | Battery Check            | فحص البطارية (%) | (%) Battery check | 100%            |
| فحص السلف               | Starter Check            | جيد              | Good              |                 |
| فحص الداينمو بدون احمال | No Load Dynamo Check     | جيد              | Good              |                 |
| فحص الداينمو مع الأحمال | With load Dynamo Check   | جيد              | Good              |                 |
| فحص التهريب الكهربائي   | Electrical leakage Check | جيد              | Good              |                 |

## BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



| المجموعة              | Type              | الوصف | Description | Additional Info |
|-----------------------|-------------------|-------|-------------|-----------------|
| سقف                   | Roof              | أصلي  | Original    |                 |
| غطاء المحرك           | hood              | أصلي  | Original    |                 |
| جناح امامي يسار       | Left Front fender | أصلي  | Original    |                 |
| باب امامي يسار        | Left Front Door   | أصلي  | Original    |                 |
| التكئة اليسار العليا  | left              | أصلي  | Original    |                 |
| التكئة الوسطية اليسار | left              | أصلي  | Original    |                 |
| الدواسة السفلى اليسار | left              | أصلي  | Original    |                 |
| باب خلفي يسار         | Left Rear Door    | أصلي  | Original    |                 |
| جناح خلفي يسار        | Left Rear fender  | أصلي  | Original    |                 |
| حقيبة السيارة         | Trunk             | أصلي  | Original    |                 |
| جناح خلفي يمين        | Right Rear fender | أصلي  | Original    | يوجد خدوش       |
| باب خلفي يمين         | Right Rear Door   | أصلي  | Original    | يوجد خدوش       |
| التكئة العليا اليمين  | right             | أصلي  | Original    |                 |
| التكئة الوسطية اليمين | right             | أصلي  | Original    |                 |
| الدواسة السفلى اليمين | right             | أصلي  | Original    |                 |
| باب امامي يمين        | Right Front Door  | أصلي  | Original    |                 |
| جناح امامي يمين       | Right Left fender | أصلي  | Original    | يوجد خدوش       |

## Glass inspection | فحص الزجاج



| المجموعة                  | Type                     | الوصف      | Description | Additional Info |
|---------------------------|--------------------------|------------|-------------|-----------------|
| الزجاج الامامي            | front glass              | شروخ كبيره | big cracks  |                 |
| المرايا الجانبية اليمين   | Right side mirrors       | سليم       | good        |                 |
| زجاج الباب الامامي اليمين | right front door glass   | سليم       | good        |                 |
| زجاج الباب الخلفي اليمين  | right rear right glass   | سليم       | good        |                 |
| الزجاج المثلث اليمين      | Glass right triangle     | سليم       | good        |                 |
| الزجاج الخلفي             | rear glass               | سليم       | good        |                 |
| الزجاج المثلث اليسار      | The left triangle glass. | سليم       | good        |                 |
| زجاج الباب الخلفي اليسار  | left rear door glass     | سليم       | good        |                 |
| زجاج الباب الامامي اليسار | left front door glass    | سليم       | good        |                 |
| المرايا الجانبية اليسار   | Left side mirrors        | سليم       | good        |                 |
| فتحة السقف                | The sunroof              | سليم       | good        |                 |

## Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



| المجموعة               | Type            | الوصف | Description | Additional Info |
|------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| المصباح الامامي الايسر | Left headlight  | جيد   | good        |                 |
| كشاف الضباب الايسر     | Left fog light  | جيد   | good        |                 |
| المصباح الخلفي الايسر  | Left taillight  | جيد   | good        |                 |
| المصباح الخلفي الايمن  | Right back lamp | جيد   | good        |                 |
| كشاف الضباب الايمن     | Right Fog light | جيد   | good        |                 |
| المصباح الامامي الايمن | Right headlight | جيد   | good        |                 |

### فحص منظومة التبريد و التدفئة | Inspection of the cooling and heating system



| المجموعة       | Type           | الوصف | Description | Additional Info |
|----------------|----------------|-------|-------------|-----------------|
| منظومة التبريد | cooling system | جيد   | good        |                 |
| منظومة التدفئة | Heating system | جيد   | good        |                 |



# شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

**شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات**

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

**TYPE - A-**

في مجال:

**- قطاع مركبات النقل**

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد  
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم  
نائب رئيس مجلس الوزراء  
وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٠٤

د. محمد لطيف أحمد  
مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة